

## ABSTRAK

**Rolan Kristiawan H :** “Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Area Penambangan Batu Kapur Unit Alat Berat PT. Semen Padang”

PT. Semen Padang adalah salah satu produsen semen nasional di Indonesia yang wilayah pemasarannya membentang dari Sumatra ke Kalimantan. Batu kapur sebagai salah satu bahan baku utama dalam proses pembuatan semen diperoleh dari hasil penambangan itu sendiri. Penambangan batu kapur dilakukan dengan penggalian menggunakan sistem benching, yaitu sistem penambangan yang membentuk level yang membagi area penambangan menjadi beberapa front dan lantai kerja. Berdasarkan pengamatan awal yang telah penulis lakukan pada penambangan PT. Semen Padang tidak menemukan pelanggaran SOP. Pekerja menggunakan APD yang telah disediakan oleh perusahaan. Untuk tahun 2018 telah terjadi 20 kecelakaan kerja di PT. Semen Padang. Kecelakaan kerja dengan klasifikasi kecelakaan minor memiliki jumlah kejadian terbanyak dengan 18 kejadian. Sementara itu, kecelakaan kerja dengan klasifikasi parah terjadi 2 kali. Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, hampir semua kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi penambangan batu kapur PT. Semen Padang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan karyawan dan alat komunikasi yang tidak memadai. Perkiraan kecelakaan kerja di PT. Semen Padang adalah adanya aturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang belum diimplementasikan dengan baik.

**Kata kunci :** K3, Semen Padang, Batukapur, SOP, Kecelakaan Kerja