ABSTRAK

Surya Ellyka, Syafriyadi. 2013. *Persepsi Staf Dosen Terhadap Interior Ruang B.78 Di Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang*. Skripsi. Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pembimbing I Ir. Drs. Heldi, M.Si. Pembimbing II Drs. Syafril R, M.Sn.

Ruangan adalah suatu tempat tertutup dengan langit-langit di suatu bangunan. Ruang staf dosen Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang merupakan salah satu ruangan yang sangat penting dan multifungsi. Adapun fungsi dari ruangan ini diantaranya, sebagai ruang kerja, ruang konsultasi mahasiswa dan ruang pertemuan. Agar fungsi dari ruangan dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan diharapkan perancangan interior ruangan dapat memberikan kenyamanan terhadap para pengguna.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi staf dosen terhadap interior ruang pertemuan di Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang dan mengidentifikasi elemen-elemen interior ruang yang meliputi situasi dan kondisi lantai, bentuk struktur dinding, rancangan plafon, sistem penghawaan, sistem pencahayaan serta bentuk, tata letak dan ukuran perabot.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini mencoba untuk mengangkat dan menganalisis kenyataan yang ada di lapangan, yaitu Persepsi Staf Dosen Terhadap Interior ruang pertemuan di Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa Sastra dan Seni di Universitas Negeri Padang**.** Alat pengumpul data yang digunakan adalah berupa panduan observasi, panduan wawancara dan kamera.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa persepsi staf dosen terhadap ruang B.78 di Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang (1) ruang konsultasi = 9,37%, (2) ruang pertemuan = 18,75%, (3) ruang kerja = 56,25% dan tidak sama sekali = 15,62%. Sedangkan persepsi staf dosen terhadap elemen interior pada ruang B.78 di Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang yang meliputi lantai = kurang baik (53,1%), dinding = baik (53,1%), plafon = baik (65,6%), sistem penghawaan = baik (56,2%), sistem pencahayaan = kurang baik (71,8%) dan perabot = kurang baik (48,8%).

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi staf dosen terhadap elemen interior pada ruang B.78 di Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang sudah cukup baik, hanya diperlukan beberapa perawatan yang lebih baik lagi agar ruangan dan elemen-elemen interiornya dapat awet dan indah sehingga penghuni dapat merasa aman dan nyaman ketika berada di dalam ruangan tersebut.