

ABSTRAK

Perawatan dan Perbaikan Mesin Bubut Maro Tipe 5 VA No. M32607 di Labor Produksi Pemesinan Jurusan Teknik Mesin FT-UNP

Oleh : Ade Nofli Endri/2012

Adapun tujuan dari Pembuatan laporan proyek akhir ini yaitu Memperbaiki eretan yang berat melunjur pada meja mesin. Memperbaiki sistem otomatis Memperbaiki kepala lepas

Setelah membahas dan membuat perencanaan perawatan dan perbaikan pada Mesin Bubut Maro Tipe 5 VA No M3 2607 di atas, maka penulis mengambil kesimpulan :

1. *Sistem transmisi eretan* sudah tidak berat lagi ketika eretan digerakkan sepanjang meja mesin.
2. *Sistem otomatis* bisa digunakan kembali untuk pergerakan eretan secara otomatis.
3. *Kepala lepas* yang sudah utuh, dimana pada saat akan menggunakan senter pada kepala lepas dapat digunakan. Pada saat sebelum dilakukan perbaikan kepala lepas, banyak bagian-bagian kepala lepas yang tidak terpasang dan ada juga bagian kepala lepas yang diganti baru.