

PERPUSTAKAAN FARMASI  
KOLEKSI BIDANG II  
TIDAK DIPINJAMKAN  
KUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

# KERJA MESIN DAN PENGEPASAN

768/Hd/85

JILID II

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
- IKIP - PADANG -

oleh  
**Drs. Suarman Makhzu**  
Dosen FPTK IKIP Padang

---

DIPERBANYAK OLEH UPT PUSAT MEDIA PENDIDIKAN

FPTK IKIP PADANG

1985

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis telah selesai menyusun Buku Kerja Mesin dan Pengepasan.

Buku ini merupakan lanjutan dari Kerja Mesin dan Pengepasan Jilid I.

Penulis mengharapkan mudah-mudahan dapat memberi petunjuk, penjelasan dan informasi, kepada mereka yang bekerja pada Industri logam ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya, khususnya dalam bidang mesin produksi.

Walaupun buku ini sudah terjelma, penulis menyi dari bahwa di sana sini masih terdapat kurangan, karenaanya kritik yang konstruktif sangat diharapkan.

Semoga bermamfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 1985.


Wassalan

Penulis

MAKALAH PENGETAHUAN IKIP PADANG	23 September 84
Maouah	
KI	
	768 / Md 188 - k0 (2)
	621.0 Mat k0
KLASIFIKASI	

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I. MESIN BUBUT	1
1. Mekanik-Mekanik Penggerak Penyayatan Ulir	1
a. Hubungan Poros Utama dan Poros Transportir	2
b. Corange	4
2. Roga gigi Pengganti	6
3. Penggunaan Lonceng Ulir	10
4. Penyetelan Mesin Penyayatan Ulir Tunggal	14
a. Pekerjaan Pendahuluan	16
b. Mempersiapkan mesin	18
c. Mengasah Pahat Ulir	22
d. Menyetel Alat Potong	30
e. Pemakanan	31
f. Membuat ulir	38
g. Penyelesaian akhir	39
5. Kerala Pembagi	40
II. MESIN GERINDA	45
1. Batu Gerinda	45
a. Bahan Batu Gerinda	46
b. Struktur Batu Gerinda	49
c. Ukuran Batu Gerinda	50
d. Melih Batu Gerinda	52
e. Me balance dan Mendresser batu Gerinda	53



Halaman

2. Mesin Gerinda Datar .....	57
3. Mesin Gerinda Selinder .....	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	78

BAB. I  
MESIN BUBUT

1. Mekanik-Mekanik Penggerak Penyayatan Ulir.

Mekanik penggerak penyayatan Ulir adalah semua komponen mesin bubut yang bergerak bersama-sama, selama proses penyayatan/pemotongan ulir. Yang termasuk mekanik penggerak tersebut adalah ; komponen sumbu utama (main spindle), kotak roda gigi (gear box), rangkaian roda gigi pengganti, transportir dan eretan (carriage). Gerakan mekanik berasal dari putaran motor listrik yang memutar poros utama dengan perantaraan ban dan roda gigi, kemudian diteruskan ke roda-roda gigi pengganti. Dengan perantaraan kotak roda gigi putaran diteruskan poros transportir yang secara langsung bisa menggerakkan eretan secara otomatis. Dalam pembuatan ulir pada mesin bubut, gerakan inilah yang dimanfaatkan, yaitu berdasarkan perbandingan putaran poros utama dan poros transportir. Perbandingan putaran yang dimaksud adalah perbandingan kisar ulir benda yang dibubut dengan kisar ulir pada poros transportir.

Mesin-mesin bubut yang moderen saat sekarang tidak lagi memerlukan box roda-roda gigi pengganti, melainkan sudah terpasang pada mesin, hingga pembuatan ulir cukup hanya menyetel handle-handle saja, tanpa mengganti roda-roda gigi penggerak. Tapi tidak semua orang memilikinya, disamping harganya cukup mahal juga memerlukan operator yang trampil dan teliti. Makanya setiap membuat ulir kita terpaksa mengganti/memasang roda gigi pengganti guna memperoleh perbandingan putaran yang tepat sesuai dengan kisar ulir yang akan dihasilkan.

### a. Hubungan Poros Utama dan Poros Transportir.

Poros utama mesin dipasang pada bahagian kiri atas badan mesin yang serangkai dengan chuck mesin. Transportir dipasang pada bagian bawah bed mesin. Kedua bagian ini dihubungkan dengan rangkaian roda gigi pengganti dan roda gigi penggerak transportir (rangkaian roda gigi pengganti).

Putaran poros utama diteruskan keporos transpor tir melalui roda gigi pengganti dan roda gigi pengge rak transportir. Pemindahan gerakan dilakukan oleh mekanik-mekanik roda gigi. Untuk lebih jelasnya rang kaian mekanik tersebut dapat dilihat pada gambar 1.

Fungsi dari roda gigi pengganti adalah :


- 1). Menghubungkan poros utama dengan roda gigi peng gerak transportir.
- 2). Memperlambat putaran-putaran poros transportir.
- 3). Menggerakkan mekanik roda gigi penggerak poros transportir.

Sedangkan roda gigi penggerak transportir ada - lah :

- 1). Meneruskan putaran dari roda gigi pengganti ke transportir.
- 2). Menghubungkan roda gigi pengganti dengan roda gi gi penggerak transportir.
- 3). Mengatur putaran transportir.


Pada waktu penyayatan ulir putaran poros utama tidak sama dengan putaran transportir, dimana poros utama lebih cepat dari putaran transportir. Jika tidak menakai roda gigi pengganti dan roda gigi tran sportir, maka sulit bagi kita mendapatkan putaran lambat pada transportir, yang sekali gus juga tidak

akan gerakan pahat yang sama dengan pitch dari ulir yang akan dibuat.



Gambar 1.

Mekanik Penggerak Penyayatan Ulir



Gambar 2.

Kedudukan Eretan Memanjang (atas) Dalam membubut Ulir

b. Carriage (eretan atau support).

Eretan terdiri dari atas 3 bahagian yaitu eretan lintang, eretan atas dan eretan alas.

Eretan alas adalah eretan yang kedudukannya pada alas mesin dan bergerak ke kiri ataupun kekanan sepanjang alas. Di dalamnya terdapat alat-alat mekanik untuk menggerakan eretan tersebut secara otomatis, ataupun digerakkan dengan tangan. Gerakan ini melalui roda gigi yang dihubungkan dengan gigi rack yang terpasang dibawah alas mesin ataupun melalui lead screw (transportir). Kalsu mesin berputar maka transportir akan ikut berputar. Jika roda gigi eretan dihubungkan dengan transportir maka roda gigi yang terdapat dalam eretan juga akan ikut berputar, berarti akan membawa eretan bergeser kekiri atau kekanan.

Dalam perbuatan ulir gerakan inilah yang dimanfaatkan. Disini kita mengharapkan agar pahat dapat bergerak kekiri-kekanan bisa secara otomatis. Dengan menggunakan handle khusus untuk pembuatan ulir maka gerakan pahat secara otomatis dapat diperoleh sesuai dengan kissar ulir yang akan dibuat. Untuk lebih jelasnya lihat garbar 1, menjelaskan tentang hubungan antara transportir dan eretan.

**Kedudukan Eretan Dala Membubut.**

Berbeda dengan membubut rata, dalam membubut ulir posisi eretan atas terdiri dari dua macam, yakni terak lurus terhadap benda kerja dan miring setengah dari sudut ulir (lihat gambar 2).

Jika menggunakan cara pertama maka penambahan dalamnya penyayatan dengan memutar eretan lintang, sedangkan eretan memanjang tetap berada pada posisi normal

tanpa diganggu-ganggu. Dengan cara kedua sangat berbeda dengan cara pertama, disini eretan atas dimiringkan setengah dari sudut ulir ( $30^{\circ}$  untuk ulir metris dan  $27,5^{\circ}$  untuk ulir width work atau inchi).

Penambahan penyayatan dengan eretan memanjang dan eretan lintang dengan perbandingan 1 : 2. Hal ini dilakukan agar pahat ulir tidak menyedot benda kerja, juga menghindari patahnya ujung pahat. Pada taraf penyelesaian penaribhan penyayatan hanya dilakukan pada arah lintang saja dengan sayatan tipis.

c. Kotak Roda Gigi (Gear Box). Penyayatan Ulir.

Kotak roda gigi **penyayatan** ulir adalah komponen mesin bubut yang terdiri dari rangkaian roda gigi yang dipasang pada bagian bawah poros utama.

Komponen ini berfungsi disamping sebagai penghubung roda gigi pengganti dengan transportir juga sebagai pengatur putaran transportir dalam gerakan eretan arah kiri ataupun arah kanan. Melalui kotak roda gigi ini dapat diatur gerakan eretan/pahat menurut kisar ulir yang akan dibuat, sesuai dengan petunjuk tebal ulir dan cara mensetingnya.

Keuntungan yang diperoleh dengan alat ini adalah selama pengoperasian kita tidak perlu mengganti roda gigi, cukup hanya mengatur posisi handle saja.

## 2. Roda Gigi Pengganti.

Roda gigi yang dipakai untuk pembuatan setiap jenis ulir guna mendapatkan perbandingan putaran tertentu antara benda dan transportir tidak sama. Untuk membuat ulir 1/2" tidak sama roda giginya dengan membuat ulir 3/8".

Untuk mendapatkan perbandingan putaran yang tepat kita harus menghitung bagaimana dan berapa susunan roda gigi tersebut yang tepat.

Mesin-mesin bubut model baru sekurang ini, roda gigi penggantinya sudah langsung terpasang pada mesin tersebut, operator cukup hanya membaca tabel, sesuai dengan ulir yang akan dibuat, kemudian berdasarkan petunjuk distel handle mesin, hingga secara mudah dan cepat roda gigi sudah terpasang menurut tangkaian yang diinginkan secara otomatis. Papi tidak semua mesin demikian halnya ; pada umumnya mesin model lama tidak dilengkapi dengan sistem pengaturan roda gigi pengganti seperti ini. Jika kita akan membuat ulir harus menghitung terlebih dahulu jumlah gigi dan roda gigi yang diperlukan. Karena itu pada mesin tersebut harus tersedia sejumlah roda gigi pengganti untuk pembuatan ulir, yang dapat dibuka-buka sesuai dengan kebutuhan. Adapun roda gigi yang tersedia tersebut adalah : 20, 22, 23, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 76, 80, 90, 100, dan 127 (untuk mesin ukuran kecil). 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 65, 75, 85, 90, 100, 115, 125, dan 127 (untuk mesin ukuran besar).

## Perhitungan Roda Gigi Pengganti.

Perhitungan dan pengaturan roda pengganti berdasarkan perbandingan banyak gigi tiap inchi/pitch ulir benda kerja dan banyak gigi/pitch dari poros transportir. Dengan perbandingan ini kita dapatkan putaran benda kerja dan putaran poros transportir. Diperoleh perbandingan jumlah gigi yang akan dipasang pada poros utama dan poros transportir.

Perhitungan roda gigi ini dihitung dengan rumus :


$$\begin{aligned} \text{Kisar Ulir benda kerja (Iw)} &= \text{Gigi roda gigi pemutar (td)} \\ \text{Kisar ulir poros transportir (Is)} &= \text{Gigi roda gigi yang diputar (tf)} \\ &= \text{Banyak putaran benda kerja} \\ &\quad \text{banyak putaran poros transportir.} \end{aligned}$$

Contoh :

1. Tanpa menggunakan roda gigi perantara.

Ulir satu jalan yang akan dibubut mempunyai ketentuan sebagai berikut :

Kisar ulir benda kerja = 4 mm. Kisar ulir poros transportir = 4 mm.



Perbandingan antara dua macam ulir tersebut adalah

$Iw : Is = td : tf = 4 \text{ mm} : 4 \text{ mm} = 1 : 1$   
satu putaran roda gigi pemutar akan menghasilkan sa-

tù putaran roda gigi poros transportir. Roda gigi perutar dan yang diputar harus mempunyai banyak gigi yang sama, misalnya :

$$40 : 40 \text{ atau } 75 : 75 \text{ gigi.}$$

Seperti kita ketahui, perbandingan kedua kisar ulir tersebut merupakan persamaan perbandingan roda gigi tersebut.


## 2. Hubungan Tunggal Dengan Menggunakan Roda Gigi Perantara.

Kisar ulir benda kerja = 2,5 mm.

Kisar ulir poros transportir = 6 mm.

$$\frac{L_w}{L_s} = \frac{t_d}{t_f} = \frac{t_1}{t_2} = \frac{\text{Perutar}}{\text{yang diputar}}$$

$$\frac{L_w}{L_s} = \frac{t_1}{t_2} = \frac{2,5}{6} = \frac{25}{60}. \quad \begin{matrix} \text{Gigi perantara} \\ t_1 \\ t_2 \end{matrix}$$



$$\left. \begin{matrix} t_1 = 25 \text{ gigi} \\ t_2 = 60 \text{ gigi} \end{matrix} \right\} + \text{satu roda gigi penghubung}$$

Roda gigi penghubung yang biasa terdapat pada mesin bubut :

Mesin bubut biasanya dilengkapi dengan roda-roda gigi yang bergigi.

20, 22, 24, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 110, 120, 127.

### 3. Hubungan Ganda Dengan Memasang Roda Gigi Perantara.


Jika perbedaan antara  $L_w$  dan  $L_s$  besar, maka diperlukan pemotongan lebih dari 2 roda gigi.

Roda gigi pemutar dan yang diputar dapat diubah-ubah kedudukannya, tetapi pecahannya harus sama.

Soal :

Kisar ulir yang dibubut = 1,25 mm.

Kisar ulir poros transportir = 6 mm.



$$\frac{L_w}{L_s} = \frac{t_1 \cdot t_3}{t_2 \cdot t_4} = \frac{1.25 \cdot 40}{60 \cdot 40} = \frac{25}{60 \cdot 80} \quad ) + \text{roda gigi pem-} \\ \text{bantu sembarang} \\ \text{roda gigi.}$$

$$t_1 = 25 \text{ gigi.}$$

$$t_3 = 40 \text{ gigi}$$

$$t_2 = 60 \text{ gigi}$$

$$t_4 = 80 \text{ gigi}$$


Ultr standart Inggeris dengan ultr poros transportir MM.

Dalam pembuatan ultr semacam ini kita harus mengubah kisar ultr benda berjaya dalam bentuk pecahan, yaitu dari satuan inchi kedalam satuan mm.

Soal :

Kisar ultr yang dibuat =  $1/8''$ .

Kisar ultr poros transportir = 6 mm.



B,S 1" = Pitch 1/8"

$$\frac{I_w}{L_s} = \frac{1/8"}{6} = \frac{25,4/8}{6} = \frac{25,4}{6 \cdot 8} = \frac{127}{30} : \frac{10}{80} = \frac{127}{75} : \frac{25}{80}$$

$$t_1 = 127 \text{ gigi}$$

$$t_3 = 25 \text{ gigi}$$

$$t_2 = 75 \text{ gigi}$$

$$t_4 = 80 \text{ gigi}$$

### 3. Penggunaan Lonceng Ulir.

Agar penyataan pabat tetap pada kedudukan semula, maka dibergunakan penunjuk lonceng ulir. Lonceng ulir terpasang pada eretan dan dihubungkan dengan poros transportir sehingga berputar. Pada permukaannya terdapat garis-garis penunjuk (lihat gambar 3 a).

Alat ini sebagai penunjuk saat kita menekan handle penggerak otomatis ulir. Angka-angka dan garis-garis penunjuk ini digunakan pada waktu membubut ulir yang banyak gengnya tertentu dan berhubungan pula dengan hanya'nya gang ulir poros transportir.

Pada mesin bubut yang berukuran sedang, biasanya poros transportir mempunyai ulir 4 gang tiap inchi.

Pada mesin bubut berukuran kecil, poros ini mempunyai



nyai ulir 8 gang tiap inchi.

Bila ulir yang kita buat sama jumlahnya atau menghasilkan angka bulat bila dibagi dengan banyak ulir transportir maka penekanan handle penggerak otomatis ulir ini dapat dilakukan tanpa berpedoman pada ngka-angka atau garis-garis lonceng ulir lagi ; kedudukan pahat tidak akan menyimpang dari bekas sayatan semula.


Misalnya ulir yang kita buat mempunyai 4, 8, 12, 20, 24 gang tiap inchi dan ulir poros transportir mempunyai 4 gang tiap inchi, maka handle penggerak otomatis ulir dapat ditekan dengan tidak berpegang pada penunjuk ulir. L onceng ulir kita pergunakan bila jumlah gang ulir menghasilkan sisa genap atau ganjil setelah dibagi banyak ulir transportir. Misalnya ulir poros transportir mempunyai 4 gang tiap inchi, maka pembuatan ulir yang mempunyai gang :

a. 6, 10, 14, 18, 22, 26, dan seterusnya (sisa genap), penekanan otomatis ulir harus tepat pada setiap garis lonceng ulir baik yang berangka maupun yang tidak (lihat gambar 3 b).


b. 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya (sisa ganjil), batang (handle) penggerak otomatis ulir harus ditekan pada suatu garis, dan penekanan berikutnya pada garis yang membentuk sudut  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ ,  $270^\circ$ , dan  $360^\circ$  dengan garis yang pertama tadi. Jadi dalam hal ini penekanan handle penggerak otomatis ulir itu dilakukan pada garis-garis yang berangka saja, atau pada garis-garis yang tidak berangka saja (lihat gambar 3 c). Diwaktu mengangkat handle penggerak otomatis -



a



b



c

"Cerita-garla petunjuk dalam pembuatan ulir gong."

"Cerita-garla petunjuk dalam pembuatan ulir gong."

Gambar 3.

## LONCENG ULI'R

ulir ini, yaitu pada saat pahat mengakhiri penyayatannya, hendaknya berhati-hati dan waspada. Pada akhir penyayatan yang terlalu sempit, pahat harus dimundurkan secepatnya bersamaan dengan mengangkat handle penggerak otomatis ulir. Hal ini untuk menghindari agar jangan terbentur atau menyayat bagian lain yang menyebabkan benda kerja jadi rusak atau gagal, bahkan pahat patah karenanya. Tapi akhir penyayatan lebar pahat tidak perlu dimundurkan tergesa-gesa, cukup hanya dengan menarik handle penggerak otomatis ulir la lu memundurkan pahat. Langkah selanjutnya ialah, gunakan eretan kembali pada kedudukan semula disebelah kanan ujung benda kerja dengan memutar-mutar eretan dengan tangan. Penambahan pemakanan berpedoman pada garis yang terdapat pada eretan lintang (micrometer-dial). Setiap merebah tebal pemakanan harus diingat-ingat, garis yang keberapakah pemakanan pada waktu itu, hingga kita tidak keliru untuk penambahan pemakanan berikutnya, atau dengan cara lain, setiap penambahan pemakanan telah ditambah, maka kedudukan lenceng micrometer diputar kembali pada kedudukan semula dengan jalur pemutar eretan lintang ditahan, dan lenceng micrometer diputar.

Demikianlah penyayatan dilakukan berulang-ulang sampai ulir terbentuk sesuai dengan ketentuan yang dinta.

Pemberian minyak pelumas atau minyak pendingin selama pembuatan ulir guna memperhalus permukaan penyayatan pahat.

#### 4. Penyetelan Mesin Penyayatan Ulir Tunggal.

Ulir-ulir sederhana yang mempunyai ukuran menu-  
rut standart internasional biasanya dapat dibuat de-  
ngan tari atau snai ataupun dengan mesin bubut.

Khusus untuk pembuatan ulir pada mesin bubut, pe-  
kerjaan ini dilakukan dengan cara menghubungkan peng-  
gerak alat potong (pahat) dengan poros utama mesin  
(penggerak benda kerja dalam suatu perbandingan pu-  
taran tertentu sesuai dengan bentuk yang ditentukan)

Adapun urutan pekerjaan yang dilakukan adalah  
sebagai berikut :

- a). Pekerjaan pendahuluan
- b). Mempersiapkan mesin
- c). Mengasah pahat ulir
- d). Menyetel alat potong
- e). Pemasangan penyayatan
- f). Membuat ulir
- g). Penyelesaian akhir.

##### a. Pekerjaan pendahuluan :


###### 1). Diameter terbesar (majar diameter)

Ini ukuran terbesar dari diameter ulir.

Pada baut diameter ini di ukur puncak tertinggi  
dari ulir dan pada mur diameter ini di ukur da-  
ri celah terdalam dari ulir (lihat gambar 4).

Diameter terbesar biasanya dibuat sedikit lebih  
kecil dan untuk umum sedikit lebih besar dari  
ukuran sebenarnya (toleransi  $\pm 0,1 - 0,2$ ) se -

hingga antara keduanya dapat dengan mudah/pas masuknya secara terpasang.




Gambar 4.

#### Diameter Terbesar

Kwalitas ulir ini tergantung atas tipe yang sesuai dengan kebutuhan. Biasanya sebagian besar pengecilan atau pembesaran diameter ulir yang sesuai berkisar antara 0,04 sampai 0,08 mm.

#### 2). Diameter Terkecil.

Diameter terkecil adalah diukur dari puncak bawah baut atau jarak puncak atas dari mur. Lihat gambar 5.



Gambar 5.

#### Diameter Terkecil

Diameter terkecil ini biasanya dibuat lebih kecil untuk baut, dan sedikit lebih besar untuk mur.

3). Menentukan Diameter Terbesar dan Diameter Terkecil.

- a). Diaméter terbesar adalah menunjukan ukuran yang sebenarnya dari baut. Sebagai contoh, suatu ulir metrik tertulis 16 - 2,0 mm, mempunyai diameter terbesar 16 mm ; suatu ulir BSW 1 in , mempunyai diameter terbesar 1 inch.
- b). Untuk mencari diameter terkecil adalah dengan jalan mengurangi 2 x kedalaman ulir terhadap diameter terbesar. Kedalaman dari suatu ulir metrik adalah suatu ulir atau dengan rumus :

$$\text{Kedalaman Ulir Metrik} = 0,61 \times \text{pitch}$$

$$D_{\min} = D_{\max} - 2 (0,61 \times \text{pitch})$$

Sama halnya dengan kedalaman suatu ulir BSW yaitu perbandingan tetap ditulai dengan jarak puncak ulir, atau dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Kedalaman Ulir BSW} = 0,6403 \times \text{pitch}$$

(untuk perhitungan bengkel bisa dipakai  $0,64 \times \text{pitch}$ ).


$$D_{\min} = D_{\max} - 2 (0,64 \times \text{pitch})$$

4). Alur Bebas dan Lubang Senter.

Gambar 2 menunjukan suatu baut dapat dibuat rata terlebih dahulu sebelum membuat ulirnya. Alur kecil atau alur pembebas membuatnya gampang menentukan kapan pahat telah mencapai kedalaman penuh.

Seperi gambar 6, mur itu harus di bor yang ukurannya sebesar diameter kecil dari mur itu.

Telah meniukat alur atau lobang senter sederhana untuk mendapatkan kedalaman yang baik dan benar.



Gambar 6.

Menyiapkan Lobang Bor Untuk Mur  
Pada Diameter terbesar dan terkecil

Kedalaman ulir ini dapat juga diatur dengan menggunakan bujur pada ereten lintang, walaupun cara ini kurang bagus bekerja untuk menentukan panjang pemakanan senter bor. Bagaimanapun juga, kalau jarak tambahan dapat dibenarkan terhadap panjang bahan itu dan nantinya, dapat diratakan ketika menyempurnakan ulir tersebut.

5). Mengukur Diameter Terbesar dan Diameter Terkecil.

1. Mengukur diameter baut dapat digunakan micrometer luar atau vernier caliper.
2. Mengukur diameter mur dapat digunakan micrometer dalam atau vernier caliper.

6). Langkah Kerja.

1. Pasang benda kerja antara dua senter, atau pada cekam.

2. Setelah benda terpasang, dan sebelum mesin dihidupkan periksa kembali apakah benda kerja telah terpasang dengan baik.
3. Kalau ulir itu akan dibuat sejajar, pastikan bahwa mesin bubut telah dalam keadaan yang segaris dengan sumbunya. Sebaliknya suatu ulir yang tirus akan terjadi, dan mur tidak pas dengan benar.
4. Pastikan bahwa pekerjaan akan berlanjut dengan benar karena benda itu akan sering dibuka sewaktu penggerjaan.
5. Senter yang tidak baik dan rusaklah yang menjadi penyebab utama pekerjaan salah ketika benda kerja berputar antara dua senter.

b. Mempersiapkan Mesin.

Dalam pembuatan ulir pahat haruslah bergerak dengan jarak yang sama untuk bisa mendapatkan jarak puncak ulir yang sama untuk setiap kali perputaran.

Sebagai contoh : Kalau jarak puncak ulir 2 mm, pahat haruslah bergerak 2 mm setiap satu kali putaran benda kerja.

Catatan : untuk ulir satu kali jalan, jarak puncak ulir dan leadnya dibuat pada jarak yang sama.

Hubungan pergerakannya dikontrol oleh perubahan roda gigi, suatu jarak puncak ulir, dan setengah mur, yang dihantarkan secara jelas pada bab 7, bag. V, "The Feeding Machines".

Perbandingan dari perubahan roda gigi dapat dihitung dengan mempergunakan rumus :

$$\frac{\text{Roda Penggerak}}{\text{Roda yang digerakan}} = \frac{\text{Pitch benda kerja}}{\text{Pitch mesin bubut}}$$

Sebagai contoh : sebuah ulir mempunyai pitch 2 mm dibuat pada mesin bubut yang mempunyai pitch 6 mm.

Perbandingan roda gigi pengganti :

$$\begin{aligned} \frac{\text{Driver}}{\text{Driver}} &: \frac{2}{6} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Pasangan roda gigi bisa dipakai  $\frac{30}{90}$

Sebagai catatan, dalam mesin bubut lama, satu set roda gigi pengganti disediakan untuk pemotongan jarak puncak ulir yang lebar, mesin bubut modern menggunakan roda gigi pengganti 3 sampai 6 buah roda gigi dan kotak roda gigi pengganti untuk pemilihan yang cepat dari perbandingan roda gigi itu, dan karenanya pembuatan ulir akan lebih cepat dilakukan.

TABEL I

LEVER ON BOX	METRIK PITCHES AND FEEDS	LEVER ON HEAD
A :6 :5,5 :5 :4,5 :4 :3,5 :3	:1,70:1,55:1,4 :1,27:1,13:0,99: 0,85	:
B :3 :2,75:2,5 :2,25:2 :1,75: 1,5	:0,85:0,77:0,70:0,63:0,56:0,49: 0,42	: COARSE
C :1,5 :1,35:1,25:1,15:1 :0,85: 0,75	:0,42:0,39:0,35:0,32:0,28:0,25: 0,21	:
A :1,2 :1,1 :1 :0,9 :0,8 :0,7 : 0,6	:0,34:0,31:0,28:0,25:0,22:0,20: 0,17	:
B :0,6 :0,55:0,5 :0,45:0,4 :0,35: 0,3	:0,17:0,15:0,14:0,12:0,11:0,10: 0,08	: FINE
C :0,3 :0,275:0,25:0,225:0,2 :0,175: 0,15	:0,08:0,075:0,07:0,065:0,06:0,05: 0,04	:

Menyetel Mesin Untuk Menbuat Ulir Tunggal satu kali jalan dengan Jarak Puncak ulir 4 mm.

1. Benda kerja disiapkan
2. Stel roda gigi menurut yang diinginkan dalam pekerjaan itu.

Cara mengatur roda gigi iut untuk pitch ulir 4 mm sebagai berikut :

a. Posisi Handel/Tuas.

Dari tabel dalam gambar 5, dimana tabel itu adalah copy dari plat suatu mesin bubut, kelihat-

an bahwa posisi tuas harus digeser ke posisi yang ke lima dari kiri untuk pemotongan ulir dengan jarak puncak ulirnya 4 mm.

b. Handel di Katak Bawah (The Lever on The Box).

Dari tabel yang sama dapat diamati bahwa letak handel haruslah setentang dengan huruf A.

c. Handel Bagian Atas (The Lever on The Head).

Tabel itu juga memberikan petunjuk bahwa tuas pada headstock harus ditempatkan pada pengajaran yang kasar.

3. Gunakan Lead Screw.

4. Posisi tuas roda gigi untuk the required hand dari ulir. Untuk operasi ini the half nuts digunakan dan benda kerja diputar dengan tangan. Kalau penyayatan menuju kearah kepala tetap dinamakan dengan ulir kanan.

5. Periksa bahwa mesin bubut distel untuk jarak puncak ulir yang sudah benar. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penyayatan tipis terhadap benda kerja sehingga akan menimbulkan suatu garis yang melingkar benda kerja, antara dua garis yang sejajar itulah dapat dapat ditentukan lebarnya pitch ulir. Untuk menentukan lebarnya dapat diukur dengan mal ulir atau dengan menggunakan mistar baja.

6. Periksa kembali segala sesuatunya dimana :

- Penunjang dan penggeserannya telah distel dengan benar.
- Handel untuk poros transportir dan poros utama mesin bubut (spindel) sudah terpasang pada kedudukan

an betul.

- c. Batang ulir tersebut haruslah dalam keadaan bersih.
- d. The half nuts lancar sewaktu digunakan neupun sewaktu tidak digunakan.
- e. Cretan pada mesin bubut haruslah terpadang dengan kuat.
- f. Perasangan benda kerja haruslah kuat dan padat.

Catatan :

Prosedur di atas juga berlaku untuk pembuatan ulir dengan pitch ulir yang lain. Lihat tabel pada gambar 5.

### c. Mengasah Pahat Ulir.

Pahat ulir haruslah dibuat sama dengan ulir yang akan dibuat.

Sudut-sudut pahat harus dibuat dengan betul untuk dapat menghasilkan ulir yang betul dan benar.

#### 1). Bentuk Pahat dan Sudut-sudutnya.

##### Sudut Ulir.


Sudut ulir untuk ulir metrik adalah  $60^\circ$  dan  $55^\circ$  untuk ulir Whitworth. Sudut-sudut ini diperiksa dengan menggunakan sebuah mal ulir, lihat gambar 7.

plus  $3^{\circ}$ .

- Trailing edge side clearance angel - lead angel
- minus  $3^{\circ}$  approx.

Catatan : Sudut bebas samping yang melebihi  $10^{\circ}$ , akan mengakibatkan melemahkan sisi pemotongan pahat tersebut.

Gambar 9 menunjukkan suatu pandangan belakang dari dua buah pahat ulir yang berfungsi sebagai pembuat ulir kanan diizinkan. Dalam catatan yang terdahulu menunjukkan bahwa sudut bebas depan haruslah diketahui terlebih dahulu kerudian harus dicari sudut bebas sampingnya dari pahat potong ulir. Sudut bebas depan ini dapat dicari dengan menggunakan rumus trigonometri sederhana, atau dengan pertolongan grafik.



Gambar 9.


Sudut kelonggaran untuk pahat ulir

Mencari sudut bebas depan dengan pertolongan grafik.

Jarak punca ulir adalah jarak AB. Jika ulir itu dipotong pada titik B dan bukaan dari silinder itu sejauh titik A, adalah AC. BC garis yang siku dengan AB, dan panjangnya adalah keliling dari bukaan silinder itu. Sudut segitiga ABC sudut bebas depan -

dari pahat. Lihat gambar 10.

Catatan : Gambar segi tiga ini memakai skala, dan untuk mengukur sudut bebas depan ini digunakan protractor.



Gambar 10.  
Grafik Penyayatan Ulir


Energi sudut bebas dengan perhitungan segitiga ABC seperti pada gambar 10 dan 11.

(i). Gambar samping menunjukkan jarak puncak ulir berhadapan letaknya dengan sudut bebas depan.

(ii). Gambar samping menunjukkan keliling dari ulir itu adalah garis yang berdekatan dengan sudut bebas dengan itu.

(iii). Tenaga =  $\frac{\text{Sisi yang berhadapan}}{\text{sisi yang berdekatan}}$

Tangen =  $\frac{\text{lebar sayatan}}{\text{keliling ulir}}$



Gambar 11  
Sudut Ulir

Contoh Soal :

Tentukan besar sudut bebas suatu pahat ulir dengan diameter benda kerja 36 mm, dan pitch ulir ISO metrik adalah 4 mm.

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}\text{Tangen} &= \frac{\text{lebar sayatan}}{\text{keliling ulir}} \\ &= \frac{4}{\frac{22}{7} \times \frac{36}{1}} \\ &= \frac{4}{1} \times \frac{7}{22} \times \frac{1}{36},\end{aligned}$$

$$\text{Tangen} = \frac{7}{198}$$

$$\begin{aligned}\text{Tangen} &= 0,0355 \\ &= 2^{\circ} 2'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Keliling} &= \pi \times D \\ &= D \\ &= \frac{22}{7} \times \frac{36}{1}.\end{aligned}$$

Catatan : Perhitungan ini hampir mendekati derajatnya yang cukup akurat dalam mencapai sasaran ulir yang dikehendaki.

Pahat potong untuk contoh soal ini haruslah mempunyai :

$$\text{Sudut bebas depan pahat} = 2^{\circ} + 3^{\circ} = 5^{\circ}$$

$$\text{Sudut trailing pahat} = 2^{\circ} - 3^{\circ} = 1^{\circ}$$

Contoh soal 2 :

Tentukan besar sudut bebas depan suatu pahat ulir untuk mendapatkan ulir 4 gang tiap inchi (4 TPI) dimana diameternya 1½ inchi.

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}\text{Tangen} &= \frac{\text{lebar sayatan}}{\text{keliling ulir}} & \text{Keliling} &= \pi \times D \\ &= \frac{7}{\pi \times \frac{7}{22} \times \frac{2}{3}} & &= \frac{22}{7} \times \frac{3}{2} \\ &= \frac{7}{732} & & \\ &= 0,0530 & & \\ &= 3^\circ.\end{aligned}$$

Jadi pahat potong untuk soal ini adalah untuk :

- Sudut bebas depan pahat  $= 3^\circ + 3^\circ = 6^\circ$ .
- Sudut bebas belakang  $= 3^\circ - 3^\circ = 0^\circ$ .

Kapan digunakan sudut bebas depan ?

Sudut bebas depan dari bermacam-macam ulir adalah sangat kecil sehingga dapat diabaikan sejauh pahat digunakan untuk pengrajin yang kasar. Bagaimanapun juga ulir-ulir yang serupa dengan contoh yang diberikan dianggap ulir-ulir kasar, dan ulir itu pasti membutuhkan pahat yang mempunyai sudut bebas yang diizinkan dengan menghitungnya menggunakan diatas tadi.

Penyimpangan sudut bebas depan yang diizinkan.

Penyimpangan sudut bebas depan dari pahat ulir dalam praktiknya digunakan dengan penambahan sudut bebas depan dan sudut trailing. Seperti menggerinda radius ujung atau mata pahat, sudut pahat ini biasanya dimiringkan  $5^\circ$  sampai  $7^\circ$ .


## 2). Pembuatan Pahat Ulin.

Penggerinda sudut sayat dari pahat adalah dengan mengasahnya membentuk sudut setengah ulir (ini bergunanya sewaktu penyetelan) dan untuk sudut bebasnya lihat gambar 12.

### Catatan :

- Peris se ketajaman/daerah sisi sayatnya/kelurusan.
- Sewaktu menggerinda gunakan permukaan dari roda gerinda. Permukaan gerinda itu haruslah diya - kini kedatarannya.

Menggerinda sisi potong belakang untuk memben - tuk sudut ulir diperlihatkan pada gambar 13, dan untuk sudut bebas sisi potong samping belakang yang diizinkan juga dapat dilihat pada gambar tersebut. Peris se sudut ulir itu dengan mal ulir yang berpotongan kepada sisi sayat samping depan.



Gambar 12.

Menggerinda Sisi Sayat


Gambar 13.

Menggerinda Sisi Kelonggaran.

Sewaktu membuat ulir dengan bahan yang bersi - fat kenyal seperti mild steel sebaiknya pahat di - condongkan untuk mendapatkan permukaan yang agak halus dan licin pada ulir pada pengejaan akhir. Kecondongan ini akan merubah sudut ulir yang sudah-

benar dari pahat seperti yang terlihat pada gambar 14, dan oleh karena itu akan menghasilkan sudut ulir yang salah. Suatu cara yang praktis untuk mendapatkan sudut ulir yang benar dilalui pahat dicondongkan sewaktu memeriksakan sudutnya, mal ulir

dimastukan secara horizontal, seperti terlihat pada gambar 15, dengan definisi pahat harus di gerinda lagi.




Gambar 14.  
Posisi Pahat



Gambar 15.  
Mengukur Sudut Pahat dengan Mal ulir

Gerinda radius ujung atau flat sebagaimana nantinya bentuk dari dasar ulir itu. Periksa dengan menggunakan mal jarak puncak ulir. Jagalah selalu sudut depannya kira-kira  $5^\circ - 7^\circ$ .

Sudut ulir itu boleh jadi dibentuk oleh pahat, tapi untuk menetapkan salah satu yang terbaik atau alat yang mempunyai keseimbangan, atau suatu bentuk yang tepat untuk pekerjaan yang cocok sebagai mana yang dibayangkan pada gambar 16. Menggerinda suatu pahat ulir adalah suatu operasi ketrampilan yang membutuhkan latihan yang banyak.



Gambar 16.  
Bentuk Panat Ulir

d. Menyetel Alat Potong.

Hal-hal yang perlu diperhatikan.


Yang perlu diperhatikan adalah :

1. Pahat terpasang setinggi senter.
2. Sumbu pahat harus siku dengan sumbu benda kerja.
3. Pemasangan pahat harus kuat.

Langkah Pemasangan Pahat.

1. Jepit tempat pahat (atau pahat saja) pada rumah pahat. Ujung yang keluar usahakan sependek mungkin dan jerit dengan kuat sehingga tidak mudah lepas.
2. Atur pahat setinggi senter. Posisi pahat yang berada diatas atau dibawah senter akan mendapatkan sudut ulir yang tidak cocok dengan yang diminta. Panjang yang keluar dari pahat tersebut, haruslah tidak lebih dari dua kali tebalnya batang pahat.
3. Setel pahat seperti gambar 17, sehingga sudut ulir adalah sama pada masing-masing sisinya terhadap garis sumbu, atau disebut juga dengan "siku terhadap garis sumbunya". Jika penyetelan ini tidak benar, maka ulir yang akan terjadi akan salah.

bentuknya.



Gambar 17.  
Menyetel Pahat Ulin

c. Pemakanan Penyayatan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa pahat potong ulir mengikuti jalan yang sama untuk setiap pemotongan ; ini dikenal dengan nama "tool register".


Cara-cara dari penulisan penunjukan yang benar yang berdasarkan atas hubungan antara lebar sayatan dari jarak puncak ulir baut dan lebar sayatan dari gerakan benda kerja dan cara-cara ini memberikanjaminan bahwa posisi benda kerja, jarak puncak ulir dari baut, dan pahat potong ulir adalah dalam posisi yang relatif sama. Sebelum the half nuts Tuas ulir ditutup untuk pemotongan yang sama.

Secara terperinci dari pemilihan penunjukan alat ini dibicarakan dalam fitting and machining vol.2.

B. LONCENG ULR.

Serua mesin bubut yang membuat ulir dilengkapi dengan lonceng ulir, lihat gambar 18. Lonceng ulir itu mempunyai suatu kumpulan yang berisi roda gigi cacing yang dihubungkan dengan transporter, dan mempunyai suatu peswat yang permukaannya bertingkat pada spindle roda gigi cacing. Roda gigi cacing itu dipilih untuk menye tel jarak puncak ulir yang mau dipotong.

Permukaan dari dial tersebut biasanya bertingkat dalam empat divisi nomor, ini menunjukkan posisi yang relatif dari transportir dan benda kerja. Ulir-ulir yang khusus menunjukkan tingkat dial dengan 1, atau 3 atau 5 atau 7 tingkat.



Gambar 18  
Rangkaian Roda Gigi Lonceng Ulir

Prinsip Operasinya.

- Perbandingan pitch dari ulir yang akan dibuat dan pitch dari batang baut mesin adalah dasar dari pada penentuan kapan menggunakan tuas ulir (half nuts).
- Pembilang dari perbandingan itu menunjukkan jumlah putaran batang baut mesin antara masing-masing penggunaan posisi lonceng.
- Contoh : suatu batang akan dibuat baut dengan pitch 4 mm pada suatu mesin bubut yang mempunyai batang baut dengan pitch 6 mm, perbandingannya adalah :

<u>Driver</u>	<u>Lead of work-piece</u>
<u>Driven</u>	<u>Lead of lead screw</u>
=	4/6
=	2/3

Angka pembilang 2 menunjukkan bahwa tuas ulir boleh digunakan pada setiap putaran yang kedua dari batang ulir.

- d). Jumlah gigi pada roda cacing haruslah suatu perkalian dari pe bilang (2), dan tingkat permukaan dial harus dibagi dengan jumlah roda gigi cacing. Dalam contoh di atas 16 roda gigi caceng digunakan secara bersamaan dengan dial face yang mempunyai 8 tingkat. Tuas ulir boleh digunakan pada macam tingkat dial bersamaan dengan tanda yang ditunjuk pada bracket.
- e). Tabel berikut menunjukkan kapan tuas ulir dapat digerakan untuk daftar pitch ulir metrik pada suatu mesin bubut yang mempunyai pitch batang ulirnya 6 mm.

#### . Membuat Ulir.

- a). Mengatur kecakapanan mesin untuk membubut ulir dilakukan pada putaran lambat guna memudahkan pengontrolan gerakan penyayatan sepanjang pengeraian. Dengan putaran tinggi bisa juga dilakukan, tapi bagi pekerja itu hanya bisa bagi pekerjaan yang betul-betul trampil, yang bisa dijamin tidak akan salah selama bekerja.

#### b). Cara Menyayat Ulir


Penyayatan yang baik dan betul adalah kunci untuk menghasilkan bentuk ulir yang sempurna. Gerakan pahat tergantung atas kedalaman pahat menyayat benda satu kali jalan penyayatan.

##### 1). Cara penyayatan tegak lurus.

Penyayatan tegak lurus digunakan untuk logam lunca dengan bran yang dihasilkan terputus-

putus, seperti tembaga dan perunggu dan lain-lain (lihat gambar 19).

Lingkaran bram dari setiap sisi ulir, karena bramnya rapuh akan cepat patah dan mudah lepas dari ulir ulir. Walau bagai manapun bram itu cendrung untuk berlanjut apabila pemakannya tebal, tapi permukaan yang dihasilkan kasar.



Gambar 19.

**Penakanan arah melintang  
(Penyayatan tegak lurus)**


## 2). Cara penyayatan miring (samping).

Penyayatan samping (miring) digunakan untuk bahan logam yang bersifat kenyal (liat dan keras).

Dalam cara ini penambahan kedalaman diatur dari eretan lintang (seperti penyayatan tegak lurus) dan penyayatan samping diatur dari eretan atas (coun-poend rest).

Perbandingan gerak antara gerakan eretan lintang dan eretan atas adalah 3 : 2 (lihat gambar) )

Pada gerakan penyayatan samping bagian pahat yang menyayat benda adalah sisi sayat depan yang menghasilkan bram bergulung-gulung. Cara ini juga dapat menghindari ujung sisi pahat menjadi tumpul. Gambar berikut memperlihatkan prinsip proses penyayatan dan tebal bram yang dihasilkan.




Gambar 20.



Gambar 21  
Step Penyayatan

Gambar 22 bagaimana penyelesaian akhir pembuatan ulir itu. Penyelesaian yang baik dari pembuatan ulir dengan menggerakan pahat arah tegak lurus benda kerja. Berikan pemotongan yang tipis untuk mendapatkan hasil yang baik. Kalau pahat digerakan secara menyamping maka hasil akhir akan kasar, robah radius ujung dari pahat untuk pekerjaan ini sehingga menghasilkan ulir yang benar.



Gambar 22.  
Pengerjaan Akhir


c). Cara pemotongan wiring.

- 1). Pemotongan wiring mengontrol arah gerakan pahat sejajar dengan sisi belakang dari ulir.


35

Keuntungan menggunakan cara ini adalah beran yang terjadi sewaktu pemakanan adalah tunggal (makan sebelah), sementara itu kerugiannya adalah sisi belakang dari ulir tidak bisa dihilangkan.

- 2). Atur eretan atas sehingga membentuk sudut setengah ulir seperti yang terlihat pada gambar 23, 24.



Gambar 23.  
Arah Pemakanan Pahat



Gambar 24.  
Posisi Eretan Memanjang Terhadap Eretan Lintang

Catatan : Pengambilan yang teliti diukur dari sudut yang sebenarnya ke sumbu benda kerja.

- 3). Atur pahat siku terhadap sumbu dan setinggi senter sebagaimana yang dilakukan sebelumnya.
- 4). Gerakan pahat sampai menyentuh permukaan benda kerja dan atur pemutar eretan atas pada engkol nol.

Catatan : Setiap setelah selesai pemotongan, eretan dikembalikan lagi keposisi semula, dan terpatkan ke nol lagi untuk pemotongan yang berikutnya.

- 5). Atur dalamannya setiap perakaman dari pemutar eretan atas. Ini akan menyebabkan pahat bergerak sepanjang garis edar seperti yang terlihat pada gambar 25.



Gambar 25.

#### Arah Penurbahan Perakaman

- 6). Eretan lurus digerakan untuk melaksanakan perakaman akhir yang akan menghasilkan ulir yang baik. Kalau perakaman akhirnya yang digerakan adalah eretan atasnya, maka hasilnya akan menjadi kasar.


Catatan : - Tingkatkan kecepatan potong selama penyayatan kasar dan bebaskan dari kerusakan.  
 - Kurangi kecermatan potong untuk penggerakan akhir,  
 - Setiap pemotongan harus menunjukkan dengan benar, oleh karena itu yakini bagaimana dan dimana mulainya menekan tuas ulir yang sesuai dengan posisi lonceng ulir.

### f. Membuat Ulir


Ketika penyetelan telah dikerjakan seluruhnya, pembuatan ulir sudah dapat dilaksanakan.:

1. Hidupkan mesin.
2. Perisa pemakaian tipis dengan memutar pemutar eretan lintang.
3. Tekan handle ulir pada waktu waktu angka yang telah ditentukan sesuai dengan perhitungan pada lonceng ulir.
- Bekas sayatan pertama dapat di lihat pada benda kerja seperti gambar 26.
4. Sewaktu ujung dari pehat mendekati akhir dari ulir, bersiap-siap untuk :
  - Menarik pehat dengan memutar pemutar eretan lintang.
  - Kemudian lepas dari handle ulir keposisi semula.
 Kedua gerakan ini dilakukan hampir bersamaan dengan mengakhiri pemakanannya.
5. Matikan mesin dan perisa pitchnya dengan menyamakan dengan daun mal ulir atau dengan mengukurnya menggunakan alat ukur lain.
6. Kembalikan eretan keposisi semula, atur pemakanan sesuai dengan cara yang telah diterangkan terdahulu.
7. Tekan tuas ulir dan hasilkan ulir sampai mendapatkan kedalaman yang penuh. Ketika saat penyelesaian hampir tiba lakukan pemakaian secara tipis untuk meyakinkan bahwa penyelesaian yang baik telah tercapai pada sisi dari ulir tersebut, lihat gambar 27.
8. Cobakan ulir itu pada suatu lobang ulir atau padamur dan lanjutkan pemakanan tipis sampai dipero-

leh ulir yang betul-betul benar. Bersihkan semua sisi yang tajam dengan kikir sebelum mencoba memasukan mur.



Gambar 26.  
Penyayatan Awal



Gambar 27.  
Penyayatan Celah Ulir


### g. Penyelesaian Akhir.

Gambar 28 memperlihatkan cara-cara penyelesaian ulir untuk menghilangkan sisi tajamnya dengan menggunakan pahat.

Dalam gambar A, pahat ulir itu sendiri digunakan untuk membuat alur pendek sama dengan diameter terkecil ulir itu.

Dalam gambar B, menunjukkan cara terbaik dengan menggunakan pahat bentuk dengan sudut cempernya  $45^\circ$ .

Pahat bentuk yang lain boleh digunakan seperti gambar C. Penampang yang dihasilkan berbentuk bundar.






Gambar 28.  
Penyayatan Akhir (Finishing)

### 5. Kepala Pembagi (Dividing Head).

Kepala pembagi adalah salah satu alat yang terpenting dalam mesin frais, dimana fungsi utamanya untuk mendapatkan pembagian yang sama dari benda bulat (lingkaran). Alat ini diperlukan untuk membuat roda gigi, memotong pasak, dan membuat lobang pada suatu benda bulat dengan pembagian sama besar (sama banyak). Juga memungkinkan untuk memfrais segi empat, segi enam atau segi banyak dan sebagainya.

Kepala pembagi terdiri atas 2 bagian yaitu, unit kepala dan unit kepala lepas, dimana benda kerja dapat diikat diantara 2 senter (senter kepala pembagi, dan senter kepala lepas). Juga kepala pembagi dilengkapi dengan plat pembagi yang mempunyai lobang - lobang pembagi, dan engkol pembagi yang berhubungan dengan poros kepala pembagi yang diputar (poros kepala pembagi merupakan ujung poros engkol pembagi diperlengkapi dengan ulir cacing, sedangkan poros kepala pembagi diperlengkapi dengan roda gigi cacing yang berjumlah 40 gigi. Standart rasio antara poros kepala pembagi dengan engkol pembagi adalah 5 berbanding 1 ( $5 : 1$ ) atau  $40 : 1$ , dengan kata lain bahwa satu kali engkol pembagi berputar maka seperlima atau seperempat puluh poros kepala pembagi (benda kerja) berputar (lihat gambar 29). Jadi perbandingan antara putaran engkol pembagi dengan putaran poros kepala pembagi adalah memungkinkan untuk membagi lingkaran suatu benda kerja ke dalam sejumlah pembagian yang sama, sesuai dengan yang dikehendaki. Plat pembagi dipasang pada poros engkol pembagi, di ana kedudukannya seperti yang diperlihatkan pada gambar.



Gambar 29  
Kepala Pembagi dan Konstruksinya

Dalam setiap kerale pembagi mempunyai lobang - lobang yang melingker didalam plat, dimana setiap lingkaran terdiri dari sejumlah nomor (lobang) yang berbeda-beda dan poros engkol dapat dipasang pada setiap plat pembagi. Kepala pembagi keluaran pabrik Brown dan sharpe mempunyai 3 macam plat pengindeks (pembagi) yang mempunyai lingkaran lobang sebagai berikut :

Plat no.1 : 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 lobang

Plat no.2 : 21, 23, 27, 29, 31, dan 33 lobang

Plat no.3 : 27, 39, 41, 43, 47, dan 49 lobang

Plat pembagi keluaran Cincinnati dan Parkinson mempunyai diameter yang lebih besar dari pada plat B&S dan dapat dibalikan plat pembaginya. Plat ini dilengkapi dengan lingkaran-lingkaran lobang sebagai berikut :

Plat pada salah satu sisi : 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, dan 43 lobang.

Plat pada sisi lainnya : 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, dan 66 lobang.

Untuk mendapatkan pembagian yang sama dari jumlah lobang diatas, diambilah salah satu jumlah lobang dimana jumlah lobangnya harus habis dibagi dengan pembagian yang kita inginkan. Misalnya untuk lobang 28 habis dibagi dengan bilangan 1, 2, 4, 7 dan 28 sendiri.

#### Sistim Indeks.

Sistim indeks adalah teknik yang dilakukan untuk mendapatkan jumlah pembagian yang sama dari kepala pembagi.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan jumlah putaran ulir cacing (engkol) dan poros melalui pembagian yang diinginkan. Bila 40 putaran engkol, akan menghasilkan 1 putaran benda kerja. Bila dimisalkan pem-

bagian benda kerja = n, maka setiap pembagian  $1/n$  dari keliling benda kerja (putaran benda), atau dengan rumus:

$$\text{Putaran Engkol} = 40/n$$

Untuk mendapatkan pembagian tepat dan praktis dilaksanakan ada 2 sistem indeks yang dapat dilakukan yaitu :

a. Indeks langsung (direct indexing).

Dalam sistem direct indexing adalah menggunakan sistem kenaikan tingkat pembagian. Dengan sistem ini kita tidak menggunakan piring pembagi, tapi mengikuti pembagian yang tertentu yang sudah terpasang secara permanen pada kenala pembagi. Adapun jumlah pembagian tersebut adalah 24 bagian yang habis dibagi 2, 3, 4, 8, 12, dan 24 sendiri. Jadi pembagian yang akan dibuat harus disesuaikan dengan bilangan yang membagi habis angka 24. Misalnya pebagian benda kerja adalah 6 bagian maka diperoleh :

$$\text{Putaran Engkol } 24/n = 24/6 = 4 \text{ pembagian.}$$

Jadi untuk satu bagian diperoleh dengan jalan pembagi distel pada posisi nol, lalu pembagian kedua diperoleh : tambah 4 bagian dari posisi pertama atau pada posisi angka 5.

b. Sistem pembagian Sederhana (sample indexing).

Sistem ini adalah merupakan perbandingan antara ulir cacing (engkol dengan roda gigi cacing atau benda kerja) dimana diketahui bahwa roda gigi cacing menyai 40 gigi, maka apabila engkol ulir cacing diputar satu kali maka roda gigi cacing akan ikut berputar  $1/40$  kali.

Untuk mendapatkan  $1/n$  putaran dari benda kerja, maka di perlukan putaran engkol :

$$\text{Putaran Engkol} = 40/n$$

Misalnya hendak dibagi suatu benda kerja yang habis dibagi 13 bagian, yang sama, maka dapat dihitung putaran engkol pembagi :

$$\text{Putaran engkol} = 40/13 = 3 \frac{1}{13} \text{ putaran.}$$

Jadi diperoleh putaran engkol sebanyak 3 putaran penuh ditambah 1 bahagian pada lingkaran lobang 13. Apabila lobang  $1/13$  tidak terdapat dalam plat pembagi, maka untuk melaksanakan pembagian yang sesuai dengan lingkaran lobang yang terdapat dalam plat pembagi haruslah bilangan pecahan tersebut dicerahkan dengan bilangan yang sama, misalnya :

$$\frac{1}{13} \times \frac{9}{9} = \frac{9}{117}, \text{ yang artinya } 9 \text{ bagian pada lingkaran lobang } 117.$$

Apabila lingkaran lobang 117 terdapat dalam plat pembagi maka dapatlah dilangsungkan pembagian dengan 3 putaran penuh engkol ditambah 9 bagian dalam lingkaran lobang 117.

## BAB. II

### MESIN GERINDA

#### 1. Batu Gerinda.

Dalam dunia teknik pemakaian gerinda tidak dapat diabaikan begitu saja, bahkan pada saat ini gerinda telah memegang peranan penting sekali, misalnya untuk mengasah pahat, pengrajin akhir permukaan logam yang membutuhkan kehalusan yang tinggi dan banyak lagi pemakaiannya dalam dunia teknik dengan menggunakan batu gerinda sebagai alat potong.

Setiap batu gerinda terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, sesuai dengan kebutuhan pemakainya.

Bagian yang menotong (menyayat) benda adalah butiran yang tajam dan keras yang menonjol dari permukaan potong batu gerinda. Adapun struktur yg secara umum terdiri dari dua komponen yaitu :

- a. Abrasive yaitu yang melakukan penyayatan
- b. Bond yaitu bahan sebagai perekat.


Diantara abrasive dan bond terdapat bagian-bagian kosong atau pori-pori dalam ukuran dan jumlah yang beraneka ragam, mempengaruhi batu gerinda dalam pemotongan (pengasahan). Butiran-butiran abrasive dan perekat dicampur kemudian dicetak dan dikeringkan dalam cetakan pada tekanan yang tinggi dan suhu antara  $42^{\circ}$  -  $45^{\circ}$

C. Ukuran tersebut dan bentuknya dibuat setelah proses pengeringan. Perekat batu gerinda kemudian di VITRIFI kan pada suhu antara  $1200^{\circ}$  -  $1300^{\circ}$  C dan dinginkan dengan perlahan-lahan sekali. Proses Pendinginan kadang-kadang maksimum lamanya sampai 120 hari sedangkan proses peneriksaan yang teliti dilakukan sebelum proses pendinginan.

46

Proyeksi permukaan batu gerinda terlihat beribu-ribu butiran-butiran tajam. Apabila diputar dengan kecepatan tinggi dan dipertemukan dengan benda kerja, akan memotong/menyayat bran-bran dan permukaan benda.

Gambar berikut menjelaskan struktur batu gerinda dan penyayatannya.



Gambar 30. Struktur Batu Gerinda dan aksi pemotongannya.

a. Bahan Batu Gerinda.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa batu gerinda terdiri dari dua susunan yaitu abrasive dan bantuan. Kedua bahan ini dibuat dari bahan yang berbeda. Sebagai bahan yang digunakan untuk abrasive adalah : batu amaril, carborandum, silicon carbide, aluminium oxida, bron nitride dan intan yang dihancurkan. Setelah dihancurkan barulah abrasive ini dibentuk. Sifat-sifat, bentuk serta warna batu gerinda sangat dipengaruhi oleh bahan ini yang menyebabkan batu gerinda yang satu dengan lainnya. Diantara pengaruh yang ditimbulkannya adalah sebagai berikut :

### Batu Amaril.

Adalah kristal dari aluminium oxida dan besi oxida dengan parsentase campuran yang berracam-macam.

### Carborandum.

Adalah oxida aluminium dengan bermacam-macam tingkat ke murniannya. Amaril dan carborandum sering juga digunakan untuk kertas gosok.

### Silicon Carbide.

Silicon carbide adalah kombinasi kimia dari carbon dan silicon yang dibuat dalam dapur tinggi listrik. Tungku di isi dengan kokas yang ditambah carbon dan pasir yang mana silicon diperoleh dan serbuk gergaji untuk mengeluarkan gas. Pekerjaan ini memakan waktu kira-kira 36 jam pada temperatur  $2000^{\circ}\text{C}$ .

### Aluminium Oxida.

Aluminium oxida (aluminium yang dilebur) yang mula-mula berasal dari bauksit, juga dibuat dalam dapur tinggi listrik. Bauksit lebur dalam temperatur kira-kira  $2100^{\circ}\text{C}$ . Batangan alumina dipatahkan dihancurkan dan digiling menjadi butiran kecil, kemurniannya 94 %  $\text{AL}_2\text{O}_3$  untuk bentuk normal dan 99,9 % elektro corundum special.

### Boron Nitri.

Boron Nitride (brozon) hasil produksi buatan general elektro corporation. Barang tersebut mempunyai bentuk-bentuk khusus seperti silicon carbide dengan suhu stabilitinya hingga  $1400^{\circ}\text{C}$ .

### Dianond.

Diamond adalah bahan yang terkeras. Sekarang umumnya bahan abrasive dibuat dari aluminium oxida dan silincon carbide, bahan inilah yang menyayat/memotong benda kerja yang berfungsi sebagai alat pemotong.

Bond biasanya terbuat dari bahan ; vitrified, bond, silicate bond (miniral bond), shellac bond (organik bond), sintetic rasinoid bond (organik bond) dan megnesia bond. Masing-masing tipe bond di atas mempunyai kegunaan sendiri-sendiri.

### Vitrified Bond.

Proses vitrified digunakan kira-kira 80 % dari jumlah batu dikeluarkan. Dia terbuat dari tanah liat, sensitif terhadap hentakan dan pukulan, tapi tidak dapat dipengaruhi oleh air atau oli.

Perekat atau bond dicampur dalam bermacam-macam persentase campuran dan berbagai macam tingkatkan. Kepadatan dari batu gerinda dapat ditentukan oleh proses "Vitrified".

### Silicate Bond.

Komponen perekat ini digunakan silicate dari soda (water glass). Oxida seng ditambahkan sebagai bahan anti air, Campuran butiran abrasive dan bondnya dipadatkan didalam cetakan besi dan dibakar pada temperatur  $260^{\circ}$  selama 2 - 4 hari. Jenis ini sering digunakan untuk menggerinda alat potong.

### Shellac Bond.

Batu gerinda yang memakai shellac sebagai perekat dapat dibuat tipis sampai 3 mm. Gumpalan shellac atau serbuk shellac dicampur dengan butiran abrasive dan dipanaskan sampai shellacnya meleleh dan menyelimuti setiap butiran abrasive. Campuran ini diroll menjadi lembaran dan dipotong dengan dies.

Perekat ini baik untuk pengrajaan yang halus dan tahan untuk panas yang rendah.

### Rubber Bond.

Untuk membuat batu gerinda "rubber bond", karet murni dicampur dengan sulfer sebagai komponen pemanas. Digunakan sebagai "centerless feed wheels". Dengan menggunakan bahan tambahan lain, batu gerinda ini dapat digunakan juga sebagai pemotong.

### Syinthetic Resincid Bond.

Adalah alat perekat yang digunakan untuk pembuatan batu gerinda potong yang tipis. Plastik ini elastik dan ulet dan juga bisa digunakan untuk menghilangkan kerak-kerak besi tuang dan menggerinda halus.

#### b. Struktur Batu Gerinda.

Struktur adalah ruang yang ditentukan oleh perbandingan dan susunan antara butiran abrasive dan perekat.

Perbandingan ini berkisar antara 10 % sampai 30 % dari volume total batu gerinda.

Bila butiran-butiran abrasive saling berdekatan, dibandingkan dengan ukurannya, maka ini disebut struktur padat, dimana sedikit sekali ruangan udara atau hampa ada. Batu gerinda jenis ini mampu mengerjakan permukaan akhir dengan bagus.


Bila struktur batu gerinda mempunyai ruang terbuka antara butiran-butiran abrasive yang besar dan lebar maka ini disebut dengan struktur terbuka. Struktur ini mempunyai effesiensi pemotongan yang baik dan karenanya digunakan untuk penggerindaan kasar.

Bentuk lain dari batu gerinda adalah dikenal dengan struktur berpori.

Struktur berpori memberikan banyak ruang untuk bram-bram melengket sewaktu pemotongan tapi dia mempunyai sifat keras dan kuat dan menghasilkan penggerusan akhir yang baik.

Adapun struktur batu gerinda tersebut dijelaskan pada gambar berikut.

Struktur pori-pori  
Pori<sup>2</sup> besar tapi jarak butiran<sup>2</sup> kecil



Gambar 31. Struktur Batu Gerinda.

#### c. Ukuran Batu Gerinda.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa batu gerinda itu terdiri dari berbagai bahan, struktur, ukuran, dan


keretaria tertentu (seperti tingkat kehalusan dan lain-lain).

Diantara ukuran yang harus diketahui baik membeli atau menesan batu gerinda adalah :


1. Diameter luar batu gerinda
2. Tebal batu gerinda
3. Diameter lubang batu gerinda.
4. Bentuk batu gerinda.

disamping 4 syarat tersebut juga ditentukan tingkat kehalusan batu gerinda.

Menentukan tingkat kehalusan tersebut adalah sebagai berikut, dengan kode 38 A 36 L 5 V BE, caranya :



28 meshes = Grit 28



46 meshes = Grit 46



Maksudnya :

**38** adalah simbol pabrik yang membuat.

**A** adalah tipe abrasive (aluminium oxida, silicon carbide).

**36** adalah ukuran butiran abrasive yaitu jumlah butiran abrasive yang terdapat dalam 1". angka 36 berarti terdapat 36 butiran abrasive dalam 1 inchi.

**L** adalah tingkat kekerasannya, (keras, sedang, soft).

**5** adalah struktur batu gerinda (terbuka, tertutup, dan berpori).

**V** adalah tire bond yang digunakan sebagai perekat BE catatan pabrik.

#### d. Memilih Batu Gerinda.

Beberapa syarat utama yang harus diperhatikan dalam memilih batu gerinda ialah :

- 1). Bahan yang digerinda dan ketekurnya
- 2). Banyaknya material yang digerinda dan hasil akhir yang diinginkan.
- 3). Busur bidang singgung.

Ketiga sifat diatas tidak boleh diabaikan disaat akan menggerinda. Sifat fisik dan banyaknya bahan yang akan digerinda juga mempengaruhi pemilihan batu gerinda.

Pengaruh tersebut tergambar ialah :

Sifat fisik adalah pengaruh bahan abrasive dan tingkat kehalusan terhadap bahan yang digerinda. Misalnya untuk menggerinda bahan dari yang berkekuatan terik tinggi (baja carbon, baja campuran, baja kederatan tinggi, besi tempa, perunggu kenyal, tungsten dan lain-lain digunakan batu gerinda aluminium oxida).

Sedangkan silicon carbide digunakan untuk bahan yang

berkekutan taring yang rendah, seperti (besi kelabu, kuningan, aluminium, tembaga, perunggu dan lain-lain).

Menggerinda bahan yang keras, butiran-butiran lebih cepat tumpul dari pada material yang lunak, maka dari itu lunaknya perekat diperlukan untuk memudahkan butiran membela atau meninggalkan batu gerinda dengan tujuan menciptakan butiran baru sebagai gantinya.

Banyaknya material yang harus dihilangkan dan hasil kerja yang diminta mempengaruhi pemilihan ukuran butiran-butiran abrasive, struktur dan tipe perekat.

Batu gerinda yang kasar dan berpori-pori (witrified) untuk pemakaian yang banyak, (list, sedang) dan batu gerinda halus digunakan untuk penggerjaan dan penyelesaian permukaan bidang yang dikehendaki halus dari bahan yang keras.

#### e. Membalance dan Mendreser Batu Gerinda.

Membalance ialah membagi gaya yang ada pada setiap posisi batu gerinda.

Selama dipakai ukuran dan beratnya akan berubah, sehingga suatu saat keseimbangan juga akan berubah, karena itu ia perlu dibalance lagi.

Batu gerinda yang tidak seimbang cenderung berputar tidak baik, momen yang terjadi terhadap poros tidak terbagi rata, hingga membuat goresan-goresan pada permukaan benda kerja.

Ketidak seimbangan batu gerinda bisa mengakibatkannya rusaknya bantalan dan menggetarkan bagian-bagian mesin lain yang berada didekatnya.

Membalance dilakukan pada meja rata dengan kelengkapan-kelengkapannya adalah : stand dan arbor.

Arbor diwasang pada lubang tirus pada poros batu gerinda.

da, kemudian batu diletakan pada rel pembalance (stand). Sebelum batu gerinda dibalance sebaiknya didresser terlebih dahulu dengan maksud untuk mengurangi eksentrisitasnya.

Begitu juga peralatan pembalance diatur kedatarannya dengan spirit level.



Langkah-langkah dalam membalance :


1. Dressing batu gerinda.
2. Balance lah pertama kali (periksa keseimbangannya).
3. Dresser kedua kalinya.
4. Periksa keseimbangannya kembali
5. Dresser batu gerinda kembali setelah dipasang pada poros mesin gerinda.

Cara Membalance dengan 2 Bobot penyeimbang :


a). Lepas semua bobot bobot penyeimbang dari pencekan batu gerinda. Bobot-bobot penyeimbang yang tidak dapat dilepas, diletakan simetris berlawanan untuk menyeimbangkan massa (berat).

Letakan batu Gerinda pada peralatan penyeimbangan dan ditunggu sampai batu gerinda berhenti.





- b). Tandai titik paling rendah (pusat gravitasi) dengan kapur (P)
- c). Pasang dan kencangkan bobot-bobot penyeimbangan berlawanan dengan titik penandaan.
- d). Batu gerinda berputar keposisi tetap yang baru
- e). Dekatkan secara simetris bobot penyeimbangan ke titik penandaan
- f). Putar batu gerinda  $90^\circ$  dan dilepaskan:
  - jika batu gerinda berputar kembali keposisi d, dekatkan lagi bobot-bobot penyeimbangan terlalu dekat dengan titik penandaan. Pindahkan kembali sedikit bobot-bobot penyeimbang.
  - Jika batu gerinda berputar keposisi f), bobot penyeimbangan terpasang terlalu dekat dengan titik penandaan. Pindahkan kembali sedikit bobot-bobot penyeimbang.



- g). Periksa lagi, putar batu gerinda  $90^\circ$ .
- jika batu gerinda masih tetap berputar kerjakan lagi menu rut proses f).
- h). Periksa dan betulkan posisi bobot-bobot penyeimbang (selalu semetris ketitik penandaan) sampai batu gerinda berhenti (diam) tak peduli diposisi manapun dihentikan.
- Pasang batu gerinda pada poros gerinda dan di "dressing" untuk mengadakan penyeimbangan lagi.

Penting : Tutup kran pendingin (collant) dahulu, ini perlu karena roda gerinda dibiarkan berputar untuk kira-kira 2 menit supaya batu gerinda betul-betul kering.

#### Mendressing.

Batu gerinda yang telah turpul atau yang akan dibalance harus didressing. Tujuannya adalah menghilangkan partikel-partikel perekat batu gerinda dan bahan pengasah (abrasive), untuk membuka abrasive yang tertutup oleh perekat, dan mebuang bran-bran yang melekat pada sisi sayat hingga dia tajam kembali, serta membuang bagian yang menonjol yang bisa menyebabkan gaya tidak seimbang pada poros, dan batu. Alat yang dipakai untuk menggerin


da adalah dresser yang diberi intan di ujungnya. Dressing dilakukan pada saat batu gerinda sedang berputar dengan posisi  $10^\circ$  -  $15^\circ$  terhadap titik senter batu gerinda dengan pemakaman sekecil mungkin. Selama mendressing harus selalu diberi pendinginan agar batu dresser jangan terlalu panas.

#### Memeriksa Batu Gerinda.

Sebelum menggunakan batu gerinda yang baru atau setelah berbenturan dengan benda keras di uji kekuatannya.

Caranya dengan memukul bidang batu tersebut dengan matit plastik, jika suaranya pecah berarti batu sudah retak bagian dalamnya ; tapi kalau masih bulat berarti masih utuh.

Berikut ini diperlihatkan cara mendressing, cara memeriksa batu gerinda.



Gambar 33. Cara memeriksa dan mendressing batu gerinda.

#### 3. Mesin Gerinda Dasar.

Mesin gerinda datar adalah mesin yang digunakan untuk menggerinda permukaan benda kerja yang datar agar menjadi halus dan licin. Permukaan yang bisa dikerjakan dengan mesin ini adalah datar, sejajar, siku bersudut,-

dan beralur. Umumnya dia digunakan untuk pekerjaan lanjutan (dari benda yang telah dikerjakan di mesin sekrap dan mesin frais). Mesin ini terdapat dalam dua tipe yaitu mesin gerinda datar dengan spindle batu gerinda horizontal dan mesin gerinda dater dengan spindle batu gerinda vartikal. Tetapi yang kita miliki adalah spindle horizontal.

Keuntungan yang kita peroleh dengan menggunakan mesin ini adalah :

- Benda memiliki mutu tingkat pengrajan permukaan akhir yang tinggi.
- Tingkat ketelitian yang tinggi.
- Keras dan tahan terhadap kerusakan akibat goresan.

Bagian utama mesin ini adalah : Body (base) sebagai dudukan komponen utama mesin, Wheel head komponen/pemegang batu gerinda, swivelling table sebagai kedudukan ragum/pemegang benda kerja, box electrical control, coolant dan hidrolic pump, motor listrik, manual operation control dan otomatic operation control.

Manual operation control adalah manual/handel untuk mengoperasikan mesin dengan tangan yaitu penggerak batu gerinda turun/naik, meja kiri/kanan, dan meja mundur maju (cross backward dan forward). Outomatic operation control adalah tombol-tombol peraturan penggerak otomatis meja kiri/kanan, maju/mundur, batu gerinda turun/naik dan tombol On/off penggerak batu gerinda, coolant dan hidrolik pump, serta magnetik chuk.


(lihat gambar)

#### a. Memegang benda kerja.

Memegang benda kerja dengan mesin ini ada dua cara yaitu dengan elektro magnetik dan dengan ragum.

Diagram 34. Mastin Gerlinda Darts


58



Motor 11stexte

outward  
operation  
control.  
Safeties  
cable.

outward  
operation  
control.



Panel

Memegang benda dengan ragum mudah sekali, yaitu memegang ragum pada meja mesin yang dikunci kuat pada alur meja dengan baut, dan benda kerja yang akan di-kerjakan dijepit dengan ragum tersebut.

Dengan sistem elektro magnetic chuk adalah dimana benda dipasang oleh tenaga elektro magnetic yang dialirkan ke meja mesin.

Konstruksinya dapat dilihat seperti pada gambar.

b. Outomatic penggerak meja.


Seperti telah dijelaskan sebelum ini bahwa meja bisa digerakkan secara otomatis tanpa bantuan tenaga tangan, yaitu dengan tenaga hidrolik.

Dengan cara ini minyak yang bertekanan tinggi dipompa ke selinder meja (memakai pompa hidrolik).


Gerakan kiri/kanan, maju/mundur diperoleh dengan merubah aliran minyak (oli hidrolik melalui klep pengatur arah aliran minyak). Klep ini juga digerakkan secara otomatis. (lihat gambar).

c. Cara Menggerinda Datar.


Uraian yang terdahulu telah dijelaskan bahwa mesin gerinda datar digunakan untuk menggerinda permukaan/bidang datar, paralel, siku, bersudut, dan beralur. Gambar menjelaskan tentang cara menggerinda benda pada gerinda datar.



a. Cara menggerinda datar



b. Cara menggerinda datar dan tipis



c. Cara menggerinda siku.

Gambar 35. Teknik Menggerinda.

### 3. Mesin Gerinda Silinder

Mesin gerinda silinder adalah mesin untuk pengeringan logam pada tingkat finishing (pengeringaan akhir) untuk benda-benda bulat ataupun penampang dimana permukaan yang diminta halus dan mempunyai toleransi yang sangat kecil.


Adapun benda-benda yang dikerjakan dimesin ini adalah benda selinder, dan bentuk tirus. Hasil pengeringaan mesin ini akan lebih baik jika sebelum digerinda dikeraskan dulu (harder).

Benda yang akan digerinda dipegang dengan chuck 4, chuck 3, chuck magnet ataupun ditunjang dengan dua senter. Konstruksi mesin gerinda dapat dilihat seperti gambar 36.

#### a. Bagian utara mesin gerinda selinder.

##### a. Alat-alat kontrol mesin

Alat-alat kontrol adalah alat utama mesin yang harus diketahui guna mengontrol mesin selama pengoperasian. Ia disusun sangat sederhana sekali dan mudah dikendalikan oleh operator. Alat kontrol ini digolongkan kedalam 3 grup, yaitu alat kontrol untuk gerakan meja (table) alat kontrol untuk wheel head, dan alat kontrol listrik. Alat kontrol gerakan meja disebut juga table control body, alat kontrol gerakan wheel head disebut juga feed control body dan alat kontrol listrik disebut juga electric control. Semua alat kontrol ini merupakan bagian utama yang harus diketahui oleh operator mesin. Pada gambar dapat dilihat dengan jelas bagian utama alat kontrol mesin tersebut.



Gambar 36. Mesin Gerinda Selinder.

but.

**b. Machine Table (Meja Mesin)**

Meja mesin dipasang pada bed mesin dan dapat bergerak sepanjang permukaan bed yang berbentuk flat dan guide way. Meja terdiri dari dua bagian yaitu bagian meluncur sepanjang bed disebut "sliding table" dan bagian meja yang langsung sebagai tempat kedudukan work head dan tail stock yang disebut "swivelling table". Swivelling table dapat distel-stel posisinya untuk menggerinda konis.

Pelumasan meja secara otomatis melalui sistem hidrolik. Meja bisa digerakan secara otomatis (hidrolik operation sistim) dan dengan tangan (manual operation sistem).

Suatu keistimewaan bagi gerinda ini bahwa kalau meja

digerakan dengan hidrolik maka hand wheel mekanik tidak bisa digerakkan dan begitu juga sebaliknya. Kecepatan meja bergerak secara otomatis kekiri dan kekanan berkisar antara 0,03 - 6 m/menit. Panjang langkah minimum adalah 1,5 mm, dan maximal sepanjang senter.

#### c. Wheel Head.

Wheel head disebut juga komponen alat potong karena disini dipasang batu gerinda. Dia terdiri dari atas 2 bagian yaitu :

1. Top slide
2. Batton slide

Batton slide langsung dipasang pada bed mesin yang dapat bergerak sepanjang permukaan bed yang berbentuk flat V guidwy (46 mm). Pelumasannya diatur langsung secara hidrolik. Diatas batton slide dipasang top slide yang langsung mendukung spindle wheel head, batu gerinda dan motor listrik ; motor listrik berfungsi sebagai penggerak batu gerinda internal dan external. Pelumasan spindle wheel head diatur tersendiri di dalam wheel head tersebut, dan tidak berhubungan dengan motor. Top slide bisa dimiringkan  $60^{\circ}$  kearah work head dan  $45^{\circ}$  kearah tail stock.

Wheel head juga dilengkapi dengan internal grinding unit, yang penempatannya diatur sedemikian rupa hingga mudah menyetel pada saat diperlukan. (lihat gambar)

#### d. Work Head.

Work head diletakan diatas swivelling table yang dikunci dengan baut T. Work head terdiri atas 2 bagian yaitu :

**1. Swivelling base**

**2. Swivelling work head**

Swivelling base langsung dipasang pada meja (swivelling table), bisa digesekan sepanjang meja jika diperlukan dan diunci dengan baut T. Diatas swivelling base dipasang swivelling work head. Swivelling mendukung spindle work head, motor penggerak spindle dan chuk pemegang benda kerja.

Work head mempunyai dua spindle ; yaitu :

1. Spindle utama yang langsung berhubungan motor (the first spindle).
2. Spindle kedua, yaitu spindle yang menutup benda kerja (Second spindle).

Spindle utama berfungsi menutup spindle kedua yang dihubungkan dengan ban. Pelumasan kedua spindle ini diatur tersendiri di dalam work head.

Disamping itu spindle kedua juga dilengkapi dengan otomatic breaking system yang berfungsi merem spindle disaat motor diswit off.

Jika ingin mengganti penegang benda kerja (face plate , universal chuk, atau independent chuk) spindle utama bisa dikunci hingga kis dengan mudah menggunakan tinya. Kedudukan swivelling work head table bisa diambil (si utar kearah wheel head dan arah operator).

**e. Tail Stock.**

Tail stock diletakan diatas swivelling table pada posisi sebelah kanan dapat digesekan sepanjang swivelling table menjauhi dan mendekati work head tergantung panjang benda yang akan dikerjakan. Sleeve (senter) bisa dimundur/maju secara otomatis yang di-

kontrol oleh spring locking lever. Kalau kita ingim memundurkan senter tidak perlu memutar hand wheel tapi cukup menekan hend hanle kearah kiri, senter akan mundur, dan jika dilepas senter kembali maju. Pada saat bekerja tail stock cukup kuat memegang benda kerja, tekanan spring head lever.

#### Cara Mengoperasikan Mesin Gerinda.

Setelah mengenal alat-alat kontrol serta bagian utama mesin gerinda selinder, kita telah memiliki pedoman bagaimana menggunakananya.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghubungkan isolating swit dengan power suplai pada posisi "on". Berarti bahwa independent electrical panel box sudah berarus listrik. Kemudian hidupkan motor listrik hidrolik dengan menekan push button (di atas isolating switch). Sekarang tunggu tekanan oli hidrolik naik sampai tekanan normal ( $\pm 12$  atm). Suatu hal yang harus diingat bahwa sebelum mesin start yakinlah bahwa otomatis mesin tidak dalam keadaan terpasang (conecting lever dan lever rapid wheel head pada manual).

Begitu juga menjalankan rapid wheel head jangan sampai terjadi batu gerinda menabrak/bersinggungan dengan tail stock atau work head dan benda kerja. Jika ini terjadi kerusakan fatal pada mesin.

##### a. Gerakan Mekanik

Mengoperasikan secara mekanik maksudnya adalah menggerakan moje dan wheel head dengan manual (tangan). Posisi semua alat kontrol (feed control dan table kontrol) berada pada posisi manual.

Menggerakan meja secara mekanik dilakukan sebagai berikut : selector lever dipasang posisi manual, putar hand sheel kearah kanan atau kearah kiri meja akan bergerak.

Antara meja dan hand wheel dihubungkan dengan roda gigi, jika hand wheel diputar maka secara langsung meja akan bergerak. Nah dengan cara ini kita dapat dengan mudah menempatkan benda kerja pada posisi yang tepat dibagian yang akan digerinda.

Untuk menggerakan meja sampai mendekati benda kerja juga harus dengan mekanik, dengan jalan lever rapid wheel head distel pada posisi manual. Longgarkan baut led nut, putar hand wheel head sehingga batu gerinda bergerak kearah benda kerja. Sekarang hidupkan motor untuk colant, batu gerinda dan benda kerja ; dan lakukanlah penggerindaan.

#### b. Gerakan Hidrolik.

Gerakan hidrolik maksudnya adalah menggerakan bagian utama mesin dengan menggunakan kekuatan (tenaga) oli yang dipompaikan dari tangki bertekanan 12 sampai dengan  $15 \text{ kg/cm}^2$ . Oli yang bertekanan tinggi dialirkan melalui pipa, seterusnya didistribusikan melalui alat kontrol keseluruh bagian yang akan digerakkan. Mendistribusikan aliran oli diatur oleh klep klep yang dipasang pada alat kontrol. Skema berikut menjelaskan peredaran oli hidrolik pada mesin gerinda selinder.

#### Hidrolik Penggerak Meja.

Sebelum ini kita telah mempelajari bahwa meja tersebut bisa digerakan dengan tangan (manual) ataupun dengan tenaga hidrolik. Sekarang akan kita analisa-

tentang menggerakan meja mesin dengan hidrolik. Menggerakan meja dengan sistem hidrolik adalah dengan memasang selinder hidrolik di dalam body meja-mesin. Di dalam selinder dinasang piston yang bisa bergerak bebas mundur waupun maju sepanjang selinder. Tangkai piston diikatkan di kedua ujung sisi meja dengan mur dan baut. Tenaga hidrolik diperoleh dari tangkai oli , ke udian melalui pompa hidrolik ditekan/diteruskan ke table control body, dari sini oli yang bertekanan tinggi dialirkan ke silinder mesin. Akibat adanya tekanan oli terhadap piston maka piston akan didorong, bergrak sambil membawa meja. Gerakan inilah yang dimanfaatkan.

Ada 3 komponen yang memegang peranan penting yang menggerakan meja secara hidrolik yakni selector lever, adjusting table, dan adjusting dweld.

Dalam menjalankan meja secara hidrolik posisi selector lever pada posisi otomatis (tegak lurus) searah dengan jarum jam, lalu adjusting table speed (pengatur kecepatan meja) diputar lambat-lambat kearah vertikal berlawanan dengan jarum jam.

Sekarang aturlah langkah gerakan meja sepanjang bahan benda yang akan digerinda dengan menggunakan stop kiri dan stop kanan meja pada posisi yang tepat.

Jika mesin dihidupkan meja akan dapat bergerak secara otomatis sesuai dengan bahan yang akan digerinda.

Untuk mestop gerakan ada 2 cara yang bisa dilakukan :

1. Menekan selector lever kearah kiri berlawanan dengan jarum jam, meja akan berhenti.
2. Memutar adjusting table search jarum jam kearah kanan meja akan berhenti.

### Hidrolik Penggerak Wheel Head.

Menggerakan wheel head secara hidrolik sama sistimnya dengan menggerakan meja, yaitu sama-sama menggunakan tenaga hidrolik oli, yang berbeda hanyalah alat kontrol utamanya. Alat kontrol utama wheel head adalah feeding control body.

Menggerakan wheel head secara hidrolik berarti wheel head bergerak otomatis. Tenaga hidrolik diperolah dari oli bertekanan tinggi dialirkan ke feeding control body melalui pipa hidrolik lalu didistribusikan keseluruhan bahagian komponen penggerak wheel head.

Komponen yang sangat memegang peranan sebagai penggerak otomatis wheel head adalah rapid movement wheel head, hand wheel, intermittent feed, selector intermittent feed, dan selectee knop. Cara mengoperasikan wheel head dilakukan sebagai berikut :

- Semua alat kontrol resik distel pada posisi manual.
- Hidupkan motor hidrolik
- Menjalankan wheel head secara rapid, tekan rapid wheel head searah jarum jam (arah kanan) wheel head akan bergerak cepat menuju benda kerja.
- Sebaliknya mundurkan wheel head putar rapid wheel head kekiri, wheel head akan mundur.

Selanjutnya intermittent feed wheel head distel pada posisi otomatis, knur nut dilonggarkan (putar kekiri, lever untuk rapid wheel head putar kekanan. Sekarang mesin dihidupkan, selector lever untuk hidrolik ditekan kekanan, maka meja bergerak kekiri/kanan, dan batu gerinda akan majusebanyak intermittent feed yang distel.

Wheel head dan hand wheel bisa digerakkan dengan rapid secara bersamaan, yaitu dengan melepas knur nut arah ke kanan, putar selector feed ke kanan, maka wheel head dan hand wheel akan bergerak bersamaan secara rapid.

#### Teknik Menggerinda Selinder.

Tujuan akhir meskipun pelajari mesin gerinda adalah kita bisa menggunakan mesin gerinda dengan aman menurut job yang diminta. Teknik mengoperasikan mudah diuraikan dalam fasal sebelumnya. Terserah cara mana yang dipilih ; yang akan dan tepat menurut kita, baik sistem gerakan mekanik ataupun dengan gerakan hidrolik.

Cara mengoperasikan mesin tergantung pada benda yang akan digerinda. Adapun bentuk tersebut adalah sebagai berikut :

##### a. Memegang Benda Kerja.

Benda kerja yang digerinda harus terpegang kuat agar tidak mudah terlepas waktu bekerja dan tidak menyenggung komponen-komponen lain. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam memegang benda kerja yaitu :

- Benda harus betul-betul terpasang kuat.
- Benda tidak menyentuh/persinggungan dengan komponen - komponen lain.
- Aman dan udah dijangkau oleh sisi sayat batu gerinda.

Sehubungan dengan syarat-syarat di atas ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memegang benda kerja yaitu :

- Dengan chuck (rahang 3, rahang 4).

- Dengan plat pembawa dan penbawa (menggorinda 2 senter).
- Dengan chuck magnit.

Memegang benda kerja dengan chuck rahang 3 atau 4 maksudnya benda kerja yang akan digerinda dijepit dengan chuck rahang 3 ataupun rahang 4 dimana tidak dituntut kesentrisan antara kedua ujung penampang senter benda kerja, serta ukuran benda pendek hingga tidak ada keungkinan baling putarannya waktu sedang bekerja. Memegang benda kerja dengan cara ini sangat efektif sekali karena waktu yang diperlukan untuk menjeritnya cukup pendek. Namun kemampuan sistem ini hanya baik untuk benda kerja ukuran pendek sesuai dengan kapasitas chuck.

Memegang benda kerja dengan plat pembawa dan pembawa dilakukan untuk benda - benda kerja ukuran panjang dan tidak mungkin dipegang dengan chuck.

Disamping itu juga dituntut ketelitian yang tinggi baik kesentrisan titik senter maupun kesamaan diameter kedua ujung pena sang. Dengan cara ini benda ditunjang 2 senter yaitu senter work head (dipasang spindle work head) dan senter tail stock (kepala lepas).

Teknik lain yang dapat dilakukan memegang benda kerja adalah dengan menggunakan chuck magnit. Dilihat dari perinsinya sama saja dengan chuck rahang 3 dan 4 merakai rahang penjerit, sedangkan chuck magnit tenaga penjerit benda diperoleh dari kekuatan tenaga elektro magnit.

Caranya dengan mengalirkan listrik pada chuck kemudian dirubah menjadi tenaga magnik, tenaga inilah yang dimanfaatkan (langsung) mengikat benda kerja. Chuck magnit umurnya dingati untuk memegang benda -

kerja bentuk selinderis ataupun rata ukuran pendek yang harus digerinda permukaannya, tapi tidak mungkin dipegang dengan cara lain. Kesulitan yang sering diterapkan pada chuck jenis ini adalah sukar mencari titik senter benda-benda selinde yang harus digerinda bulat.

**b. Menggerinda Selinder.**

Menggerinda selinder adalah membentuk permukaan benda kerja di bantuan wheel head, work head dan swiveling table berada pada posisi nol, teknik menggerinda seperti ini dengan jalan : benda kerja dipegang di antara 2 senter atau dipegang dengan chuck 3 atau 4 , lalu langkah meja diatur sepanjang permukaan yang digerinda dan batu gerinda dimajukan sampai sedikit menyinggung permukaan yang akan digerinda, hidupkan coolant, lalu kerjalah penggerindaan (secara otomatis atau mekanik).

Bentuk penggerindaan yang dapat dilakukan dengan cara ini adalah benda selinder (diameter kedua ujung penampang sama) lihat gambar 37.

**c. Menggerinda tirus.**


Menggerinda tirus adalah membentuk permukaan benda kerja selinder menjadi 2 diameter yang berbeda pada permukaan rata. Ada 3 cara menggerinda tirus yang dilakukan yaitu :

1). Menggeser head stock.

2). Menggeser attachment (swivelling table).

3). Menggeser wheel head


Perbedaan dari 3 cara ini tergantung dari sudut ti-



Gambar 37  
Menggerinda Silinder

rus yang dibentuk, dan panjang benda kerja.

- 1). Menggerinda tirus dengan menggeser head stock.  
Ini dilakukan untuk mengerinda benda kerja yang mempunyai sudut ketirusan luar dan dalam yang besar, tidak bisa ditunjang dengan 2 senter. Lihat gambar 38.



Gambar 38.  
Menggerinda Konis Dengan  
Menggeser Work Head

Besar sudut tirus yang dibentuk dapat dihitung dengan rumus :

$$\operatorname{tg} = \frac{D - d}{2L}$$

Dimana :

= Besar sudut tirus yang akan dibuat


D = Diameter terbesar

d = Diameter benda terkecil

L = Panjang benda

Cara menggerinda dapat dilakukan dengan jalan : Stel swivelling table pada posisi nol derajat, kemudian longgarkan kunci head stock dan stellah sudut yang akan dibentuk sesuai dengan derajat ketirusan yang akan dibuat. Posisi wheel head juga harus berada pada  $0^\circ$ .

- 2). Menggerinda tirus dengan menggeser wheel head. Berbeda dengan sistem pertama yaitu menggerinda tirus dengan menggeser wheel head digunakan untuk menggerinda luar pada step yang pendek pada benda yang panjang yang ditunjang oleh 2 titik senter (lihat gambar 39).



Gambar 39

Mengerinda Konis Dengan Menggeser  
Swiveling Table

Besar sudut yang sudut tirus yang akan dibentuk sama dengan menggeser wheel head sebesar :

$$\operatorname{tg} = \frac{D - d}{2 L}$$

Cara menggerinda dengan sistem ini adalah benda kerja adalah benda kerja dipasang diameter 2 senter, posisi work head dan attachment  $0^\circ$ . Kemudian wheel head distel sesuai dengan tirus yang akan dibentuk.

### 3). Menggerinda tirus dengan menggeser Attachment.

Cara ini digunakan untuk menggerinda permukaan luar dari benda kerja dengan menggeser attachment sedangkan benda kerja ditunggang oleh 2 senter (lihat garbar 40).

Rumus menghitung ketirusan ada 2 cara yaitu :

a). Dengan satuan derajat.

$$\operatorname{tg} = \frac{D - d}{2 L}$$

b). Dengan satuan mm

$$\text{Ketirusan} = \frac{(D - d) L}{2 l}$$


L = Panjang benda seluruhnya

l = Panjang tirus.


Dibandingkan dengan 2 cara terdahulu, maka kebaikannya adalah :

- Susut tirus lebih teliti
- Bisa mengerjakan tirus ukuran panjang dengan hasil yang teliti.


Cara menggerinda ; benda dipasang diantara 2 senter, taper attachment sesuai dengan ketirusan yang dicinta, posisi wheel head dan work head pada  $0^\circ$ .




Gambar 40.  
Menggerinda Konis Dengan Menggeser Wheel Head



Gambar 41  
Menggerinda Lubang Silinder



Gambar 42  
Menggerinda Lubang Konis Dengan Menggeser Swiveling Table



Gambar 43.  
Menggerinda Lubang Konis Dengan Menggeser Work Head

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Chapman W.A.J. Workshop Teknologi, The English Language Book Society and Edward Arnild Publishing Ltd. London, 1979

Departement Pendidikan dan Kebudayaan Kurikulum dan silebi Jurusan PT. Mesin FKT IKIP Padang dan Yogyakarta, Jakarta 1982.

Directorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Teknologi Mekanik 2. Proyek Pengadaan Buku Pendidikan Menengah Teknologi P dan K, 1977.

Education Deparment Victoria, Fitting and Macining. Volume 2, Technical School Devision Education, Deparment of Victoria, 1976.

---

---

, Volume 3

---

HMT3 Production Technology, Tata Megrow Hill Publishing Company Ltd New Delhi 1981.