

ABSTRAK

Nurhayati Luluk Ifanti. Faktor-faktor Penyebab tidak Berfungsinya Terminal Rimbo Bujang di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Skripsi, Jurusan Geografi FIS UNP, Padang 2013

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, informasi dan Faktor-faktor penyebab tidak Berfungsinya Terminal Rimbo Bujang di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara. Informan penelitian terdiri dari petugas dari Dinas Perhubungan 4 orang, pemilik PO 4 orang, petugas lapangan terminal 2 dan masyarakat pengguna terminal yang berjumlah 5 orang dan anggota DPRD 1 orang sehingga informan berjumlah 16 orang. Kegiatan wawancara dilakukan dengan bantuan panduan wawancara

Setelah analisis data dilakukan, diperoleh hasil bahwa faktor-faktor penyebab tidak berfungsinya Terminal Rimbo Bujang di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi adalah kondisi terminal Rimbo Bujang saat ini masih kekurangan sarana dan prasarana penunjang, fasilitas masih kurang. Faktor penyebab belum berfungsinya terminal adalah faktor ketersediaan sarana prasarana, faktor keamanan penumpang yang datang ke terminal dan faktor yang terakhir adalah keengganan dari pihak pengelola dan pemilik bus untuk membuka loket di terminal serta masih beroperasinya terminal bayangan. Peran pemerintah juga dapat menjadi penghambat sehingga terminal Rimbo Bujang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Solusi agar terminal ini bisa berfungsi maksimal, pemerintah harus melengkapi sarana dan prasarana Terminal Rimbo Bujang sehingga terminal ini nyaman bagi penumpang dan pemilik bus. Pemerintah juga harus menegakkan aturan secara tegas, terutama menyangkut terminal bayangan yang ada di Rimbo Bujang.