RE-KONDISI PERBAIKAN SISTEM KOPLING PADA MESIN SEKRAP ONAK TYPE L-350 NO. M3 2406 DI LABORATORIUM PRODUKSI TEKNIK MESIN FT-UNP

PROYEK AKHIR

"Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Diploma III Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang"



Oleh:

FAIZ SULTHANA 16072022/2016

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2019

HALAMAN PERSETUJUAN PROYEK AKHIR

RE-KONDISI PERBAIKAN SISTEM KOPLING PADA MESIN SEKRAP ONAK TYPE L-350 NO. M3 2406 DI LABORATORIUM PRODUKSI TEKNIK MESIN FT-UNP

Oleh:

Nama

: Faiz Sulthana

NIM/BP

: 16072022/2016

Konsentrasi

: Pemesinan

Jurusan

: Teknik Mesin

Program Studi

: DIII Teknik Mesin

Fakultas

: Teknik

Padang, 23 Mei 2019

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi D III

Teknik Mesin FT-UNP

Hendri Nurdin, MT.

NIP. 19730228 200801 1 007

Pembimbing Proyek Akhir

Dr. Refdinal, M.T.

NIP.19590918 198510 1 001

Ketua Jurusan Teknik Mesin FT-UNP

r. Ir. Arwizet K, S.T., M.T. IF: 19690920 199802 1 001

HALAMAN PENGESAHAN PROYEK AKHIR

RE-KONDISI PERBAIKAN SISTEM KOPLING PADA MESIN SEKRAP ONAK TYPE L-350 NO. M3 2406 DI LABORATORIUM PRODUKSI TEKNIK MESIN FT-UNP

Nama

: Faiz Sulthana

NIM / BP

: 16072022 / 2016

Konsentrasi

: Pemesinan

Jurusan

: Teknik Mesin

Program Studi

: DIII Teknik Mesin

Fakultas

: Teknik

Dinyatakan LULUS setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Proyek Akhir Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang pada tanggal 15 Mei 2019

Tim Penguji

Nama

Tanda tangan

1. Dr. Refdinal, M.T.

(Ketua Penguji)

2. Drs. Abdul Aziz, M.Pd.

(Penguii)

3. Drs. Yufrizal A, M.Pd.

3. (Penguji)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faiz Sulthana NIM / TM : 16072022 / 2016 Jurusan : Teknik Mesin

Prodi : Diploma III Teknik Mesin

Judul : Re-Kondisi Perbaikan Sistem Kopling pada Mesin Sekrap

Onak Type L-350 No. M3 2406 di Laboratorium Produksi

Teknik Mesin FT-UNP

Dengan ini menyatakan bahwasanya Proyek Akhir ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, 23 Mei 2019 Yang bertanda tangan,

Faiz Sulthana NIM.16072022

ABSTRAK

Faiz Sulthana, 2019 :Re-Kondisi Perbaikan Sistem Kopling pada Mesin Sekrap Onak *Type* L-350 No. M3 2406 di Laboratorium Produksi Teknik Mesin FT-UNP

Laboratorium Produksi yang ada di Jurusan Teknik Mesin FT-UNP berfungsi sebagai tempat mahasiswa untuk melakukan praktikum dalam pembelajaran pengusaan keterampilan pemesinan. Laboratorium dilengkapi dengan berbagai peralatan penunjang praktikum salah satunya mesin perkakas antara lain mesin sekrap, mesin bubut, mesin frais, mesin gerinda, mesin bor.


Mesin Sekrap merupakan salah satu mesin produksi yang sangat penting keberadaanya dalam sebuah aktifitas produksi. Mesin Sekrap *Type* L-350 merupakan Mesin Sekrap yang digunakan untuk kegiatan praktikum mahasiswa Jurusan Teknik Mesin FT-UNP. Mesin Sekrap *Type* L-350 No. M3 2406 mengalami kerusakan pada system kopling yang sudah aus.

Tujuan dari maintenance ini adalah untuk memfungsikan kembali system kopling pada mesin sekrap serta komponen lainnya agar mesin dapat beroperasi dengan baik. Maintenance ini dilakukan di Laboratorium Produksi Teknik Mesin FT-UNP. Manfaat dari maintenance ini adalah untuk mengurangi jumlah mesin yang rusak serta merekondisi mesin dari keadaan rusak menjadi siap dioperasikan.

Harapan kedepanya supaya perawatan dan perbaikan pada mesin sering dilakukan. Pelaksanaan perawatan yang rutin dilakukan akan mengurangi jumlah kerusakan mesin di Laboratorium Produksi Teknik Mesin FT-UNP.

Kata kunci: Maintenance, dan sistem kopling

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikanProyek Akhir ini yang berjudul "Re–Kondisi Perbaikan Sistem Kopling Pada Mesin Sekrap Onak Type L-350 No.M3 2406 Di Laboratorium Produksi Teknik Mesin FT-UNP". Proyek Akhir ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Dalam proses penyelesaian proyek akhir ini penulis banyak mendapat bantuan pemikiran, pengarahan, dorongan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, antara lain sebagai berikut:.

- Terima kasih kepada orang tuaku tercinta yang selalu memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikanproposal proyek akhirini.
- 2. Bapak Dr. Refdinal, M.T. selaku Dosen Pembimbing Proyek AkhirdanPembimbingAkademik.
- 3. Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Pd. selakuDosenPengujiProyekAkhirdanKepalaLaboratoriumPemesinan
- 4. Bapak Drs. Yufrizal A, M.Pd. selakuDosenPengujiProyekAkhir

5. Bapak Dr. Ir. Arwizet K, S.T., M.T. selakuKetua Jurusan Teknik

Mesin FT UNP.

6. Bapak Hendri Nurdin, M.T.selaku Ketua Program Studi Diploma III

Jurusan Teknik Mesin FT UNP.

7. Staf Dosen dan Teknisi Jurusan Teknik Mesin FT UNP yang telah

berjasa kepada penulis.

8. Semua Senior Jurusan Teknik Mesin yang telah membantu selama

pembuatan proposal proyek akhir ini.

9. Semua sahabat, teman dan rekan Teknik Mesin yang telah banyak

membantu, memberi dukungan dan yang telah memotivasi penulis

selama pembuatan proposalproyek akhir.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf

apabila ada kesalahan dalam penulisan proposalproyek akhir ini. Karena itu

penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun

guna lebih menyempurnakan dalam penulisan proposal proyek akhir ini nantinya

dan semoga dengan adanya proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua

khususnya penulis.

Padang, 23 Mei 2019

FaizSulthana

NIM. 16072022

νi

DAFTAR ISI

Halamai
HALAMAN PERSETUJUANi
HALAMAN PENGESAHANii
SURAT PERNYATAANiii
ABSTRAKiv
KATA PENGANTARv
DAFTAR ISIvii
DAFTAR GAMBARx
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Identifikasi Masalah
C. Batasan Masalah
D. Rumusan Masalah
E. Tujuan Proyek Akhir
F. Manfaat Proyek Akhir5
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Mesin Sekrap (shaping machine)6
1. Jenis-jenis Mesin Sekrap7
2. Mesin Sekrap Onak <i>Type</i> L-350 M ₃ 24069
3. Bagian-bagian Mesin Sekrap10

4. Prinsip Kerja Mesin Sekrap Onak <i>Type</i> L-350	14
5. Sistem Kerja Kopling Pada Mesin Sekrap	15
B. Pengertian <i>Maintenance</i>	1.6
C. Tujuan <i>Maintenance</i>	
D. Teknik <i>Maintenance</i>	18
1. Perawatan Preventif (pencegahan)	18
2. Perawatan Korektif	20
BAB III METODE PROYEK AKHIR	
A. Jenis Proyek Akhir	23
B. Tempat dan Lokasi Proyek Akhir	23
C. Tahap Re-Kondisi	23
D. Alat dan Bahan	25
1. Alat	25
2. Bahan	26
E. Kondisi Mesin Sekrap Onak <i>Type</i> L-350 No. M ₃ 2406	Sebelum
Dilakukan Perbaikan	29
Bantalan Kopling Yang Telah Aus	29
2. Rumah Kopling Yang Telah Aus	30
F. Rencana Perbaikan dan Perawatan Mesin Sekrap Onak	к <i>Туре</i> L-
350 No.M ₃ 2406	30
Perbaikan Pada Bantalan Kuningan Kopling	30
2. Perbaikan Pada Rumah Kopling (clutch cover)	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Re-kon	disi Mesin Sekrap Onak Type L-350	34
B. Pengeca	atan Mesin	40
C. Penguji	an Proyek Akhir	41
1. Uji J	Jalan Tanpa Beban	41
2. Uji J	Jalan Dengan Beban	43
BAB V PENUTUI	P	
A. Kesimp	oulan	45
B. Saran		45
DAFTAR PUSTA	KA	
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Halama	ın
Gambar 1. Mesin Sekrap <i>Horizontal</i>	
Gambar 2. Mesin Sekrap Vertkal (slotter	
Gambar 3. Mesin Sekrap Onak <i>Type</i> L-350 No.M ₃ 24069	
Gambar 4. Bagian Utama Mesin Sekrap	
Gambar 5. Meja dan Ragum Mesin Sekrap	
Gambar 6. Lengan Mesin Sekrap	
Gambar 7. Eretan Pahat dan <i>tool post</i>	
Gambar 8. Tuas Pengatur Langkah	
Gambar 9. Pengatur Kecepatan 13	
Gambar 10. Tuas Pengatur Gerakan Otomatis Meja Melintang	
Gambar 11. Diagram Aliran Re-Kondisi	
Gambar 12. Bantalan Kopling Yang Telah Aus	
Gambar 13. Rumah Kopling Yang Telah Aus	
Gambar 14. Sistem Kopling pada Mesin Sekrap	
Gambar 15. Pembersihan Komponen Sistem Kopling	
Gambar 16. Bantalan Kopling Sebelum dan Sesudah Dilakukan Perbaikan36	
Gambar 17. Rumah Kopling Sebelum dan Sesudah Dilakukan Perbaikan39	
Gambar 18. Pemasangan Kembali Rumah Kopling dan Bantalan Kopling 40	
Gambar 19. Sebelum Pengecatan dan Sesudah Pengecatan41	
Gambar 20 Hii Kedataran Hasil Penyayatan 44	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan salah satu universitas negeri yang terdapat di Sumatera Barat yang memiliki banyak fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Teknik (FT), fakultas teknik memiliki tujuan untuk mendidik mahasiswa agar mampu berkiprah dan bersaing dalam dunia kerja nantinya. Baik di bidang keteknikan yang mencakup bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap yang perlu dimiliki mahasiswa ketika bekerja.

Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Padang (UNP) khususnya Teknik Mesin, memiliki tiga prodi yaitu Pendidikan Teknik Mesin (S1), Teknik Mesin (S1) dan Diploma Teknik Mesin (D3). Program D3 teknik mesin jurusan teknik mesin FT-UNP merupakan program keahlian khusus yang menyelenggarakan pendidikan di bidang teknik mesin, dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan professional sebagai tenaga Ahli Madya di bidang teknik mesin. Dan untuk mencapai tujuan tersebut dalam proses pembelajarannya mahasiswa melakukan berbagai macam praktek di workshop (labor) teknik mesin.

Workshop (labor) yang ada teknik mesin FT-UNP ada dua yaitu Workshop (labor) Fabrikasi dan Workshop Teknologi Produksi. Workshop (labor) teknologi produksi yang ada di jurusan teknik mesin berfungsi sebagai tempat praktek mahasiswa dalam mengembangkan, melatih dan

menerapkan ilmu yang di dapat dalam pemebelajaran dikelas. *Workshop* (labor) teknologi produksi dilengkapi dengan mesin-mesin perkakas antara lain mesin bubut, mesin frais, mesin bor, mesin gerinda dan mesin sekrap.

Mesin sekrap merupakan mesin produksi yang sangat penting keberadaannya dalam sebuah aktivitas produksi dalam teknik mesin. Khususnya dalam mengubah bentuk serta ukuran benda kerja. Seperti meratakan sebuah bidang datar, bidang tegak maupun bidang miring, membuat sudut bertingkat dan lain-lain.

Mesin sekrap Onak Type L-350 merupakan salah satu jenis mesin sekrap yang dipergunakan untuk kegiatan pratikum mahasiswa Jurusan Teknik Mesin FT-UNP yang tergolong mesin sekrap lengan kuat. Mesin sekrap ini adalah mesin yang sudah lama dipakai untuk kegiatan pratikum atau praktek mahasiswa Teknik Mesin sejak diresmikan pertama kalinya tahun 1980 sehingga sudah sepantasnya ada terjadi kerusakan pada mesin tersbut yang sangat membutuhkan perawatan dan perbaikan.

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan, saat ini mesin yang ada di Laboratorium Produksi Pemesinan Jurasan Teknik Mesin FT-UNP ada yang mengalami kerusakan dan tidak beroperasi lagi, sehingga kegiatan pratikum mahasiswa tidak dapat berjalan dengan baik. Kerusakan yang terjadi pada Mesin Sekrap Onak Type L-350 No M3 2406 mati total. Akibatnya mesin tersebut tidak dapat beroperasi lagi sehingga menggangu dan memperlambat proses pengerjaan praktek pratikum yang dilakukan di

workshop (labor) Produksi Pemesinan Teknik Mesin. Kerusakan-kerusakan tersebut terjadi dikarenakan kondisi mesin yang sudah tua.

Menanggapi masalah yang terjadi di atas, maka penulis mencoba untuk melakukan perbaikan pada mesin tersebut dan sekaligus menjadikannya Tugas Akhir. Perawatan itu sendiri merupakan suatu tindakan langkah-langkah atau yang dilakukan dalam rangka mengembalikan peralatan pada kondisi semula, baik sebelum pengoperasian, setelah pengoperasian, maupun setelah terjadi kerusakan. Setelah dilakukan perbaikan dan perawatan diharapkan kondisi mesin yang sebelumnya sudah tidak berfungsi tersebut dapat kembali beroperasi dengan baik, sesuai dengan kegunaanya sehingga kegiatan pratikum mahasiswa khususnya dalam penggunaan mesin sekrap dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis mengangkatnya menjadi proyek akhir dengan judul "Re-Kondisi Perbaikan Sistem Kopling Pada Mesin Sekrap Onak Type L-350 No M3 2406 di Laboratorium Pemesinan Teknik Mesin FT-UNP".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi yang dilakukan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada Mesin Sekrap Onak L-350 No M3 2406, diantaranya yaitu :

- 1. Sistem kopling tidak berjalan dengan baik
- 2. Poros ulir ragum patah
- 3. Tool post sudah goyang dan tidak presisi lagi
- 4. Sistem kelistrikan mati.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang ditemukan diatas dan mengingat proyek akhir ini di kerjakan oleh dua orang, maka untuk lebih memfokuskan pengerjaan pada bagian masing-masing, penulis membatasi permasalahan yaitu: "Memperbaiki sistem kopling"

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimana cara memfungiskan kembali sistem kopling pada mesin sekrap Onak Type L-350 No M3 2406?
- Bagaimana cara membongkar dan memperbaiki sistem kopling pada mesin sekrap Onak Type L-350 No M3 2406?

E. Tujuan Proyek Akhir

Adapun tujuan dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut :

- Memfungsikan kembali dan melakukan perbaikan terhadap sistem kopling.
- 2. Memfungsikan kembali mesin sekrap agar bisa melakukan kegiatan praktek atau pratikum.

F. Manfaat Proyek Akhir

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari proyek akhir ini adalah :

1. Bagi penulis

- a. Sebagai sarana pengembangan ilmu dan kompentensi penulis dalam rekondisi mesin sekrap hingga bisa digunakan oleh mahasiswa.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar ahli madya.

2. Bagi mahasiswa

- a. Sebagai reverensi bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi tentang perawatan mesin sekrap.
- b. Sebagai pedoman bagi mahasiswa yang akan membuat proyek akhir.
- c. Mahasiswa dapat melakukan pratikum atau praktek dengan lancar tanpa ada kendala dengan kondisi mesin sekrap.